

Перечень основных деталей и узлов рубанка ручного электрического РЭ-700 (II редакция)

Утверждаю
Технический директор

Яковлев Г.В.


“ ” 2008г.

Поз.	Наименование	Кол.
1	Прокладка	1
2	Опора подвижная	1
3	Винт (саморез) 5x14	4
4	Опора неподвижная	1
5	Пружина (25x40x3)	1
6	Корпус рубанка	1
7	Втулка	1
8	Спец. винт	1
9	Пластина	1
10	Винт (саморез) 4x10	2
11	Шайба	1

12	Гайка	1
13	Ручка	1
14	Отвод	1
15	Винт (саморез) 4x12	1
16	Щеткодержатель	2
17	Винт (саморез) 4x12	1
18	Вставка	1
19	Статор	1
20	Выключатель	1
21	Дроссель	1
22	Конденсатор	1
23	Винт (саморез) 4x14	2

24	Пластина прижимная	1
25	Трубка защитная	1
26	Электрошнур	1
27	Крышка рукоятки	1
28	Винт (саморез) 4x20	4
29	Пробка-заглушка	2
30	Щетка	2
31	Шайба	2
32	Шайба пружинная	2
33	Винт (саморез) 4x56	2
34	Втулка резиновая	1
35	Подшипник 608 Z 60018, (8x22x7)	1

36	Якорь	1
37	Подшипник 608 Z 60018, (8x22x7)	1
38	Винт (саморез) 4x20	6
39	Фланец левый (металлический)	1
40	Шкив ведущий (малый)	1
41	Шкив ведомый (большой)	1
42	Ремень	1
43	Кожух ремня	1
44	Винт M4x18	2
45	Фреза в сборе	1
45.1	Подшипник 6000 Z 80100, (10x26x8)	1
45.2	Барaban	1
45.3	Кронштейн направляющий	2
45.4	Винт M4x4	4
45.5	Шайба	4
45.6	Шайба	6
45.7	Болт M6x18	6
45.8	Прижим ножа	2
45.9	Нож	2
45.10	Подшипник 608 Z 60018, (8x22x7)	1



Главный технолог

Кудряшов Л.А.

Инженер-конструктор

Петров В.Г.