

## **Правила монтажа и эксплуатации**

### **1 Монтаж**

**1.1** Монтаж датчика производить на потолок с помощью крепежа, входящего в комплект поставки.

Для доступа к крепежным отверстиям в основании датчика, а также к регулировочным винтам, необходимо снять с датчика защитную крышку, повернув её по часовой стрелке (рисунок 1).

**1.2** При выборе места установки необходимо учитывать факторы, которые могут вызвать ошибочное срабатывание датчика: кондиционеры, близко расположенные приборы с вращающимися лопастями, проезжающие автомобили (тепло от двигателей), деревья и кустарники в ветреную погоду, электромагнитные помехи от грозы или статические предгрозовые разряды.

### **2 Подключение**

**2.1** Подключение датчика производить к проводникам, выведенным из корпуса датчика. Схема подключения приведена на рисунке 2.

**2.2** Для расширения зоны обнаружения применяется параллельное подключение датчиков движения по схеме, представленной на рисунке 3. При срабатывании любого датчика цепь замыкается и на контакты нагрузки подаётся рабочее напряжение.

**2.3** Для обеспечения режима постоянного включения нагрузки, не зависящего от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности, применяют схему на рисунке 4. При включении выключателя датчик движения шунтируется, и на нагрузку подаётся напряжение.

**2.4** Для увеличения нагрузочной способности устанавливают контактор КМИ (схема на рисунке 5).

### **3 Тестирование датчика движения после подключения:**

- регулятор порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности «LUX» (« \*»), установить в положение максимальной освещенности - (позиция \*), регулятор выдержки времени включения «TIME» (+) установить в положение минимального времени срабатывания (позиция «-»);

- подать на датчик напряжение питания, при этом должно произойти включение нагрузки (загорится красный индикатор включения датчика).

При отсутствии движения нагрузка должна отключиться приблизительно в течение 30 с (красный индикатор погаснет);

- ввести в зону обнаружения датчика движущийся объект, произойдет включение нагрузки.

После прекращения движения объекта в зоне обнаружения должно произойти отключение нагрузки по истечению времени, заданного

регулятором «TIME»;

- регулятор порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности «LUX» ( \*), установить в положение минимальной освещенности (позиция ).

При освещенности выше минимальной освещенности 3 лк (сумерки) датчик не должен включать нагрузку;

- закройте линзу датчика светонепроницаемым предметом, при этом должно произойти включение нагрузки.

Отключение нагрузки должно произойти по истечению времени, заданного регулятором «TIME», после прекращения движения объектов в зоне обнаружения датчика.

#### 4 Настройка параметров датчика движения:

- установку выдержки времени датчика осуществлять регулятором TIME (, позволяющим установить время нахождения во включённом состоянии после срабатывания, указанное в таблице 1;

- установку порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности осуществлять регулятором «LUX» ( \*). Регулятор позволяет установить порог срабатывания датчика в зависимости от уровня освещенности окружающей среды как при солнечном свете (позиция \*), так и при минимальной освещенности (позиция ) 3 лк (сумерки);

- установку порога чувствительности к инфракрасному излучению объекта осуществлять регулятором «SENS», позволяющим установить порог чувствительности датчика в зависимости от размера объекта и дальности его обнаружения. При установке регулятора в крайнее положение «+» датчик будет иметь максимальную дальность обнаружения объекта.

Все параметры настроек датчика выбираются опытным путём.

Таблица 1

Параметры	Значение для датчика типа	
	ДД 024	ДД 024В
Встроенный регулятор выдержки времени работы	min, с	10±3
	max, мин	10±2




Рисунок 1 – Конструкция датчика движения ДД 024 и ДД 024В




Рисунок 2 – Схема подключения датчиков ДД 024 и ДД 024В



Рисунок 3 – Схема параллельного подключения датчиков движения



Рисунок 4 – Схема режима с постоянным включением нагрузки



Рисунок 5 – Схема подключения датчиков с контактором КМИ