



Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:



ФМ-1650



ФМ-1900



ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Фрезер универсальный

ФМ-1650

ФМ-1900

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки, приведенному в соответствующем разделе;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

▲ ВНИМАНИЕ

ПРОЧИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Все работы по сборке, установке расходного инструмента, и обслуживанию производите при отключенном от сети изделии.

Изделие при работе передает на оператора усилие, обратное направлению вращения фрезы. Во время работы крепко удерживайте изделие двумя руками.

Не устанавливайте на изделие нестандартные аксессуары (например, переходники на патрон) и расходный инструмент (сверла, диски и т. п.).

Всегда надежно фиксируйте сменный инструмент в патроне. Высокая скорость вращения и нагрузка на инструмент в случае неплотной фиксации может вызвать освобождение инструмента из патрона и вылет из зоны работы в непредсказуемом направлении.

Не используйте изделие для обработки материалов, помимо указанных в данном Руководстве.

В процессе работы некоторые части изделия нагреваются. Не прикасайтесь к ним по окончании работы до полного остывания.

Во время работы не применяйте излишнего давления на инструмент. В противном случае возможна перегрузка двигателя или механическое повреждение рабочего инструмента, что может привести к травмам и/или повреждению изделия и выходу его из строя.

Избегайте использования растворителей во время чистки пластмассовых частей. Многие пластмассы чувствительны к воздействию различных бытовых растворителей и в результате их использования могут разрушиться. Для снятия грязи, пыли и пр. пользуйтесь чистой ветошью.

Распишитесь в ознакомлении с инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности перед началом работ. Без подписи претензии по качеству товара не принимаются.


Место для подписи _____

Меры безопасности


Перед началом эксплуатации изделия **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите руководство по эксплуатации. Невыполнение этого требования повышает степень риска получения травм как для вас, так и для других лиц




При работе используйте средства индивидуальной защиты – очки, наушники, респиратор




Избегайте попадания сетевого кабеля в зону работы фрезы



Крепко удерживайте изделие двумя руками во время работы




1.



2.





Используйте дополнительные приспособления для фиксации заготовки



Устройство

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Выключатель с блокировкой (сзади) | 12. Крышка щеткодержателя |
| 2. Ручка | 13. Гайка патрона |
| 3. Шток глубиномера | 14. Винт-зажим |
| 4. Подстроечный винт глубиномера | 15. Отверстие установки направляющей |
| 5. Винт-фиксатор глубиномера | 16. Основание |
| 6. Шкала глубины фрезерования | 17. Направляющие упора |
| 7. Регулировочный винт глубиномера | 18. Винт-зажим направляющей |
| 8. Револьверный упор с шагом 3мм | 19. Упор |
| 9. Рычаг фиксатора | 20. Пылеотвод |
| 10. Регулятор оборотов | 21. Щиток |
| 11. Кнопка блокировки шпинделя | |

Комплектация



| | | | | |
|--|--|---|---|---|
|  x2 Для ФМ-1650 |  x3 Для ФМ-1900 |  |  |  |
| Цанга со втулками | Упор продольный | Копир* | Ключ гаечный | |
|  |  |  |  | |
| Центральный упор* | Роликовый упор* | Защитный щиток | Патрубок пылеотводный | |


* - только для ФМ-1650

Инструкции по применению



Подготовка к работе

1. Установка фрезы












2. Установка щитка и патрубков







3. Регулировка глубины










4. Установка продольного упора




5. Установка роликового упора




6. Работа с центральным упором




7. Работа с копиром




8. Установка частоты вращения





9. Включение изделия



10. Выключение изделия



11. Замена щеток



Технические характеристики

| Артикул | ФМ-1650 | ФМ-1900 |
|---|--------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение питания, В | 230~ | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1650 | 1900 |
| Диапазон частот вращения (на холостом ходу), об/мин | 6000–26000 | 6000–23000 |
| Максимальная глубина фрезерования, мм | 50 | 50 |
| Регулировка частоты вращения | есть | есть |
| Точная подстройка глубины фрезерования | есть | есть |
| Копирование (по шаблону, по радиусу, фигурное) | есть | есть |
| Пылеотвод | есть | есть |
| Тип изделия | технически сложное | технически сложное |
| Уровень звуковой мощности (к=3), дБ | 99.8 | 99.8 |
| Уровень звукового давления (к=3), дБ | 90.4 | 90.4 |
| Среднеквадратичное виброускорение (к=1,5), м/с ² | 3.05 | 3.05 |
| Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 | II | |
| Масса изделия / в упаковке, кг | 3.95/6.6 | 3.95/6.7 |
| Назначенный срок службы, лет | 5 | 5 |
| Назначенный срок хранения, лет | 7 | 7 |

Комплектация

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Фрезер | 1 шт. | 1 шт. |
| Упор горизонтальный | 1 шт. | 1 шт. |
| Пылеотводный кожух | 1 шт. | 1 шт. |
| Щиток защитный | 1 шт. | 1 шт. |
| Зажим цанговый | 1 шт. (Ø 8 мм) | 1 шт. (Ø 12 мм) |
| Втулка цанговая | 1 шт. (Ø 6 мм) | 2 шт. (Ø 6, 8 мм) |
| Копир | 1 шт. | — |
| Центрирующая ножка | 1 шт. | — |
| Упор роликовый | 1 шт. | — |
| Ключ гаечный | 1 шт. | 1 шт. |
| Инструкции по безопасности | 1 экз. | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | 1 экз. |

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Назначение и область применения

Фрезер универсальный **ЗУБР** предназначен для фрезерования (в т. ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) различными типами фрез заготовок из дерева, древесно-стружечных плит и пластмасс, а при установке соответствующего сменного инструмента – металла.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Основные инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для бытового использования в районах с умеренным климатом и характерной температурой от -10 до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ и Технических регламентов Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ЕАЭС 037/2016;
- ГОСТ Р МЭК 60745-1–2009;
- ГОСТ ИЕС 60745-2-17–2014;
- ГОСТ 16519-2006;
- ГОСТ 12.2.030-2000;
- ГОСТ 30805.14.1-2013;
- ГОСТ 30805.14.2-2013;
- ГОСТ 30804.3.2-20133;
- ГОСТ 30804.3.3-20133.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

Применение изделия в промышленных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами сервисных центров, с использованием оригинальных запасных частей.

Инструкции по применению

Сборка

▲ ВНИМАНИЕ

Перед любыми операциями по сборке/настройке/обслуживанию изделия, отключите его от сети.

Установка фрезы (рис. 1)

Для установки/замены фрезы:

- нажмите кнопку **11** для блокировки шпинделя;
- комплектным ключом отпустите гайку патрона;
- в зависимости от хвостовика используемой фрезы, установите фрезу в соответствующий зажим:

для ФМ-1650 – цанга Ø 8мм и переходная втулка Ø 6мм;

для ФМ-1900 – цанга Ø 12мм и переходные втулки Ø 6мм и Ø 8мм;

- удерживая кнопку **11** блокировки шпинделя, затяните гайку держателя прилагаемым ключом.

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждения изделия или заготовки, всегда КРЕПКО затягивайте устанавливаемый сменный инструмент.

Перечень рекомендуемого инструмента Вы можете найти на стр. 22–23.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для безопасного перемещения фрезера в вертикальном направлении из-за ограничения рабочей опорой, допускается максимальный диаметр режущего инструмента не более 42 мм.

Установка щитка и пылеотвода (рис. 2)

ПРИМЕЧАНИЕ! Установите на основание **16** защитный щиток **22** и закрепите его при помощи винта М4 х 8.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не работайте без установленного кожуха – образующаяся стружка и пыль раздуваются потоком охлаждающего воздуха и могут попасть в глаза или дыхательные пути, а также засорить воздухозаборные отверстия изделия.

Организуйте (при необходимости) пылеотвод из зоны фрезерования:

- установите прилагаемый пылеотводящий кожух **21** в центральное отверстие основания **16** (совместив выступ на кожухе с углублением в отверстии основания) и закрепите винтами М4 х 30 с нижней стороны основания.

ПРИМЕЧАНИЕ! Изделие не обеспечивает самостоятельный отвод продуктов фрезерования. Всегда используйте устройство принудительного отвода (например, пылесос).

Установка необходимой глубины фрезерования (рис. 3)

Для настройки глубины фрезерования:

- освободите фиксацию корпуса, подняв рычаг **9** вверх;
- вращением револьверного упора **8** установите минимальную глубину фрезерования, отпустите винт **5**, поднимите шток глубиномера винтом **7** в верхнее положение;
- опустите корпус фрезера до контакта фрезы с обрабатываемым материалом, зафиксируйте положение, опустив рычаг **9** вниз;

- максимально опустите шток точной подстройки при помощи винта **4**, вращая по часовой стрелке. Вращением винта **7** обеспечьте контакт штока глубиномера с револьверным упором **8** и затяните винт **5** для фиксации штока глубиномера. Освободите фиксацию корпуса, подняв рычаг **9** вверх;

- вращением револьверного упора **8** против часовой стрелки на один щелчок вы обеспечите опускание фрезы на 3 мм. Опускание фрезы более чем на 18 мм и/или промежуточная и более тонкая регулировка осуществляется винтами **7** и **4**.

Установка аксессуаров (рис. 4, 5)

1) При необходимости фрезерования продольного паза на заданном расстоянии от края или обработки кромки заготовки, соберите горизонтальный упор **19**:

- ослабьте винты **14**;
- установите упор в отверстия **15** основания, ослабьте винты **18** на упоре;
- отрегулируйте вылет упора **19** на нужную длину и затяните винты **18** упора и винты **14** на основании.

2) При необходимости выполнения фигурного (по шаблону) паза, параллельного требуемому контуру (кромке, выступу) или обработки кромки по шаблону необходимо установить роликовый упор:

- ослабьте 4 винта М6 х 12 на упоре **19** и снимите накладку упора;
- установите роликовый упор, соориентировав его согласно рисунку **7**, установите накладку обратно и затяните 4 винта М6 х 12;
- установите упор **19** на основание согласно предыдущему пункту;
- отрегулируйте вылет упора до касания роликом шаблона;
- затяните винты **14** на основании и винты **18** на упоре.

3) При необходимости выполнения паза заданного радиуса, обработки кромки заданного радиуса или скругления углов заданным радиусом:

- установите одну направляющую **17** в отверстие **15** в основании;
- установите на конец направляющей прилагаемый центрирующий упор и закрепите винтом;

- установите центрирующий упор в центре дуги или окружности (при скруглении углов – на расстоянии радиуса скругления от каждой стороны угла);

- отрегулируйте вылет фрезера в соответствии с необходимым радиусом.

4) При необходимости фрезерования паза по шаблону и многократного повторения заданного шаблона:

- снимите пластиковую накладку основания **16**, открутив четыре винта M4x10 и два винта M4x30;

- установите копир в центральное отверстие основания цилиндром в сторону заготовки;

- установите накладку на основание **16**.

Подготовка к работе

Подготовьтесь к работе:

■ убедитесь, что Вы убрали все ключи и иные посторонние предметы от вращающихся частей изделия;

■ убедитесь, что фреза правильно установлена и надежно закреплена;

■ приготовьте заготовку и закрепите ее так, чтобы она не перемещалась при фрезеровании;

Таблица 1

| Материал | Диаметр фрезы, мм | Положение регулятора 10 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Твердая древесина (бук) | 4–10 | 6–MAX |
| | 12–20 | 3–5 |
| | 22–40 | 1–2 |
| Мягкая древесина (сосна) | 4–10 | 6–MAX |
| | 12–20 | 3–MAX |
| | 22–40 | 1–3 |
| Древесно-стружечная плита | 4–10 | 3–6 |
| | 12–20 | 2–4 |
| | 22–40 | 1–3 |
| Пластмасса | 4–15 | 2–3 |
| | 16–40 | 1–2 |
| Алюминий | 4–15 | 1–2 |
| | 16–40 | 1 |

■ убедитесь в отсутствии в деревянной заготовке металлических предметов (шурупов, гвоздей);

■ организуйте (при необходимости) пылеотвод, подключив шланг пылесоса к патрубку пылеотвода. В зависимости от модели вашего пылесоса может понадобиться переходник (в комплект поставки не входит);

■ наденьте средства защиты (очки, наушники).

Установка частоты вращения (рис. 8)

В зависимости от обрабатываемого материала и используемого инструмента, установите необходимую частоту вращения фрезы, вращая регулятор **10** скорости от «1» до «Max».

1–2 – низкое число оборотов;

3–5 – среднее число оборотов;

6–max – высокое число оборотов.

Приведенные в таблице значения являются ориентировочными значениями. Необходимое число оборотов зависит от рабочих условий и может быть определено практическим способом.

Порядок работы

Включение изделия (рис. 9)

Подключите изделие к сети.

Для включения изделия снимите блокировку нажатием на кнопку с левой стороны рукоятки и нажмите клавишу **1**.

▲ ВНИМАНИЕ

Перед началом работы дождитесь полной раскрутки шпинделя.

▲ ВНИМАНИЕ

Держите машину за изолированные поверхности рукояток, так как режущий инструмент может касаться собственного кабеля. Повреждение токоведущего кабеля фрезой может привести к тому, что доступные металлические части окажутся под напряжением с риском поражения оператора электрическим током.

Работа с изделием

Для начала работы:

■ плавно опустите корпус изделия вниз на заданную глубину, опустите рычаг **9** для фиксации глубины;

■ удерживая корпус двумя руками, ведите изделие в требуемом направлении обработки;

■ при завершении обработки освободите рычаг **9** и плавно поднимите корпус фрезера.

▲ ВНИМАНИЕ

При работе изделия избегайте попадания сетевого кабеля в зону вращения фрезы.

Не прилагайте излишних усилий при ведении фрезера. Необходимость увеличения усилия свидетельствует о большой твердости материала или о затуплении фрезы. Фрезерование с большим усилием ведет к перегрузке двигателя, перегреву изделия и преждевременному выходу его из строя.

▲ ВНИМАНИЕ

Используйте струбцины или иные подходящие средства для гарантированного крепления обрабатываемой детали на устойчивом основании. Удержание во время работы обрабатываемой детали рукой или ее упор в туповище не обеспечивают постоянства и ведут к потере управления.

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае необходимо снизить нагрузку: уменьшить обороты или усилие подачи изделия.

Выключение изделия (рис. 11)

По окончании работы выключите изделие, отпустив клавишу выключателя **1**.

▲ ВНИМАНИЕ

При выключении изделия фреза еще некоторое время продолжает вращаться. Не пытайтесь остановить ее и не прикасайтесь к ней до полной остановки и остывания.

Техническое обслуживание

Периодическое обслуживание

Замена щеток (рис. 12)

В процессе эксплуатации необходима периодическая (по мере износа) замена графитовых щеток электродвигателя. Для замены щеток:

■ отключите изделие от сети;

■ отверткой отверните крышку **12** щеткодержателя;

■ выньте изношенную щетку и установите новую. Убедитесь, что щетка установлена без перекосов и заеданий;

■ установите крышку щеткодержателя на место;

■ проделайте аналогичные операции с другой щеткой.

Иное обслуживание

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и токопроводящими веществами, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок.

▲ ВНИМАНИЕ

Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

Регулярно очищайте от грязи и пыли поверхности изделия, кабель и вентиляционные отверстия.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить аппарат, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вы сомневаетесь в исправности изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием изделия (или после долгого хранения) включите его без нагрузки и дайте поработать 10–20 секунд. Если

в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Обеспечьте хорошие освещение, вентиляцию (в процессе фрезерования образуется пыль в больших количествах) и порядок на рабочем месте – недостаточное освещение и посторонние предметы могут привести к повреждениям и травмам.

Убедитесь в отсутствии в заготовке гвоздей, шурупов и других металлических предметов.

При использовании изделия расположите сетевой кабель в не рабочей зоны, закрепите его для обеспечения невозможности попадания при работе в область фрезерования.

При установке пылеотводящего кожуха не работайте без подключенного к патрубку пылесоса – изделие не обеспечивает принудительного отвода образуемой в процессе фрезерования стружки и пыли, которые заполняют пространство под кожухом и затрудняют выполнение работы.

При пуске и работе крепко удерживайте изделие двумя руками – изделие передает на оператора крутящий момент в направлении, обратном направлению вращения шпинделя.

Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс фрезерования, но может снизить качество работы и сократить срок службы изделия.

Для исключения перегрева инструмента делайте перерывы в работе изделия, достаточные для его охлаждения. Не закрывайте воздухозаборные отверстия изделия.

Регулярно проверяйте надежность крепления и состояние фрезы. При затуплении замените фрезу на новую. Рекомендуем использовать оригинальные фрезы **ЗУБР**.

При замене фрезы установите ее согласно разделу Сборка.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только клавишей **1**. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Инструкции по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и фрезу на отсутствие видимых механических повреждений.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть убедитесь, что:

- вы убрали все ключи и иные посторонние предметы от вращающихся частей изделия;
- фреза правильно установлена и надежно закреплена;
- в заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т. п.);
- заготовка надежно зафиксирована.

Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки в область фрезерования.

Следите за положением сетевого кабеля. Не допускайте попадания его или иных посторонних предметов в область фрезерования.

Не работайте без пылеотводного кожуха – образующаяся стружка и пыль раздуваются потоком охлаждающего воздуха и могут попасть в глаза или дыхательные пути, а также засорить воздухозаборные отверстия изделия.

Не включайте и не эксплуатируйте изделие со снятыми кожухами. Не прикасайтесь к работающим, вращающимся (в том числе под кожухами, крышками) частям изделия.

При выключении изделия фреза еще некоторое время продолжает вращаться. Не пытайтесь остановить ее и не прикасайтесь к ней до полной остановки.

Отдельные узлы изделия, а также сменный инструмент во время работы сильно нагреваются.

При работе в неблагоприятных условиях (при запыленности, вибрации, повышенном уровне шума) используйте средства индивидуальной защиты.

Доводим до Вашего сведения, что критерием предельного состояния является одно из следующих событий (в том числе любое их сочетание):

■ достижение времени непосредственной эксплуатации изделия, характеризующегося выработкой 2 (двух) комплектов угольных щеток. Указанное время эксплуатации приводит к значительному (вплоть до критического) износу движущихся деталей (вал ротора, коллектор ротора, подшипники, выключатель и т. п.);

■ явное, ощутимое нарушение нормальной работы изделия: биение шпинделя, прецессия установленного сменного инструмента, значительный люфт корпуса на опорах, существенное снижение заявленных технических характеристик (мощность, частота вращения), повышенные шум и вибрация, изменение поведения под нагрузкой, чрезмерный нагрев корпуса и/или узлов, искрение (кроме коллектора) и т. п.;

■ подвижность доступных закрепленных узлов/деталей.

▲ ВНИМАНИЕ

Запрещается дальнейшая эксплуатация изделий при выявлении следующих признаков (критические отказы, при достижении которых необходимо прекратить работу изделия и отключить его от сети):

- любое повреждение изоляции и/или жил сетевого кабеля;
- любое нарушение прочности и/или целостности корпуса.
- невозможность установки/фиксации сменного инструмента (фреза);
- нарушение электрической изоляции изделия (биение током от изделия);
- невключение изделия при нажатии выключателя;
- натужный гул или писк при нажатии выключателя, не сопровождающийся вращением двигателя;
- отказ одной или нескольких функций (в частности, регулировка оборотов, плавный пуск);
- появление дыма или запаха гари.

В силу технической сложности изделия, иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае обнаружения любой из указанных, а также иной явной или предполагаемой неисправности немедленно прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» на-

стоящего Руководства. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, со снятым сменным инструментом, в сухом проветриваемом помещении, при температуре от 0 до 40 °С, вдали от источников тепла. Не допускать воздействия: прямых солнечных лучей, механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

Специальных мер консервации не требует.

Транспортировка должна осуществляться в фирменной упаковке производителя, при температуре от -20 до 40 °С. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.
- 3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР (основной цвет корпуса серый)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет корпуса синий)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте **zubr.ru**.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте **zubr.ru**. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец регистрирует

инструмент на сайте производителя по адресу **zubr.ru** в разделе «Сервис» в течение 4 недель с момента покупки. Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу **zubr.ru**.

4) Гарантия не распространяется на:

- а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.
- б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.
- в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.
- г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.
- д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями **ЗУБР**.
- е) На механические повреждения (трещины, сколы и т. д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пыльные цепи, пыльные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т. п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте **zubr.ru**.

5) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте **zubr.ru**) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.



См. на сайте

АССОРТИМЕНТ ФРЕЗ ЗУБР

| Кромочные | | | |
|---|--|---|--|
| Калевочные фигурная обработка ребра детали-калевка | | | |
| Фигурные фигурная обработка кромки | | | |
| Полустержневые для полукруглого профиля на кромке деталей | | Угловые сращивание заготовок перпендикулярно или вдоль | |
| Прямые для ровной кромки изделия, придания заданной формы | | Пазо-шиповые пазо-шиповое соединение при сращивании деталей | |
| Пазовые | | | |
| Фасонные фигурный паз на пласти или кромке детали | | Т-образные Т-образные пазы | |
| Галтельные галтель или V-образная канавка | | Прямые прямоугольный паз на пласти или кромке детали | |
| Горизонтально-пазовая пазы на кромках деталей | | | |

| Фальцевые | | Фигурейные | |
|--|--|---|--|
| Четвертные выборка пазов, четверти или фальцевания | | декоративная обработка кромок | |
| Наборные | | | |
| изготовление соединения из профиля и контрпрофиля | | | |
| Специальные для ламинированных материалов | | | |
| Кромочные калевочные фигурная обработка ребра детали-калевка | | Кромочные прямые для ровной кромки изделия, придания заданной формы | |
| Пазовые галтельные галтель или V-образная канавка | | Пазовые прямые прямоугольный паз на пласти или кромке детали | |
| Подшипники | | | |
| | | | |

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Действия по устранению |
|---|---|--|
| Изделие не включается | Нет напряжения в сети | Проверьте напряжение в сети |
| | Полный износ щеток | Замените щетки согласно разделу «Периодическое обслуживание» |
| | Не исправен выключатель, двигатель или иной электронный компонент | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены |
| | Заклинивание механизма | Обратитесь в сервисный центр для ремонта |
| Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность | Низкое напряжение сети | Проверьте напряжение в сети |
| | Износ щеток | Замените щетки согласно разделу «Периодическое обслуживание» |
| | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя | Обратитесь в сервисный центр для ремонта |
| | Слишком твердая древесина, слишком большие диаметр и глубина фрезерования или скорость подачи фрезера | Снизьте нагрузку на изделие, уменьшите скорость подачи или глубину фрезерования, фрезеруйте в несколько проходов |
| | Неисправность регулятора скорости | Обратитесь в сервисный центр для ремонта |
| Изделие остановилось при работе | Заклинивание фрезы в заготовке | Освободите фрезу |
| | Полный износ щеток | Замените щетки согласно разделу «Периодическое обслуживание» |
| | Выход из строя выключателя или иного электронного компонента | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены |
| | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя | Обратитесь в сервисный центр для ремонта |
| Изделие перегревается | Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой | Измените режим работы, снизьте нагрузку |
| | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке | Обратитесь в сервисный центр для ремонта |
| | Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия или патрубков | Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий и патрубков |