



«SPRAY PAINT» АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА На акриловой основе

Область применения

Для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений (окна, двери, ограждения из дерева и металла, плиты, кирпичные и бетонные поверхности).

Свойства

Готова к применению, образует яркое, гладкое покрытие.

Состав

Акриловая смола, пигменты, целевые добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

Рекомендации по применению

Окрашиваемую поверхность необходимо очистить от грязи и старой краски, обезжирить и высушить. Окружающие поверхности, не подлежащие окраске, защитить с помощью малярной ленты или пленки-маскера. Для обеспечения равномерного нанесения краски баллон необходимо встряхивать в течение 1-2 минут перед использованием и периодически во время работы. Рекомендуемая температура при нанесении: от плюс 10 °С до плюс 30 °С. Наносить краску с расстояния от 15-25 см от окрашиваемой поверхности. При нанесении держать баллон клапаном вверх. Если краска начинает стекать или на поверхности образуются воздушные пузырьки, это означает, что баллон находится слишком близко к поверхности. Для достижения лучшего результата рекомендуется наносить 2-3 тонких слоя краски с интервалом в 10 минут. По окончании работ для очистки клапана перевернуть баллон, нажать на распылитель пока не начнет выходить только газ.

Расход

Одним баллоном краски можно окрашивать до 3 м² поверхности (в зависимости от цвета краски и количества слоев).

Время высыхания

До степени «отлипа» - не более 10 минут. Время полного высыхания – не более 1 ч.

Хранение

При температуре от плюс 5°С до плюс 45°С в плотно закрытой, герметичной таре в сухом прохладном месте. Продукцию хранят в крытых складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности

36 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

Всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Лакокрасочный материал на выливать в канализацию, водоем, на почву. Пустую тару сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить. Сосуд под давлением: не разбирать, не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу, длительного вдыхания паров. Рекомендуется применять защитные очки, резиновые перчатки, респираторы. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Беречь от детей!