
HAND
AUTO
Click!
97
98
95
96
RESET
95
96
STOP
W9EAV5313201C
(mm²)
AWG
(mm)
inch
(N.m)
lb.in.
1...2,5
18...14
8
5/16
1,7
15
1...6
18 ... 10
1,5...6
16 ... 10
1...4
18 ... 10
10
3/8
1,7
15
LRE01-LRE21
DANGER / ОПАСНО / 危险 / PELIGRO / PERIGO
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Disconnect all power before servicing equipment.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ !
Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено.
Не соблюдение техники безопасности может привести к смерти или тяжелым травмам.
可能有触电、爆炸或者电弧灼伤的危险。
在此电力设备上进行操作时请先断开所有电源。
不遵守上述规定将可能导致人员伤亡。
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Desconecte toda alimentación del producto antes de manipular.
Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU EXPLOSÃO OU DE ARCO ELÉCTRICO
Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto.
A não realização destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.



Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

www.schneider-electric.com

© 2018 Schneider Electric - All rights reserved.