




Пуско-зарядное устройство «Калибр ПЗУ-2,0/12,0С»





**Пуско-зарядное устройство
«Калибр ПЗУ-2,0/12,0С»**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Колпак колеса	ПЗУ2,0/12,0С(KD).01	43	Шайба пружинная 3	ПЗУ2,0/12,0С(KD).43
2	Кольцо стопорное 8 (нар)	У01999	44	Шайба 3	ПЗУ2,0/12,0С(KD).44
3	Колесо	ПЗУ2,0/12,0С(KD).03	45	Болт М3×12	ПЗУ2,0/12,0С(KD).45
4	Болт М6×10	ПЗУ2,0/12,0С(KD).04	46	Амперметр 85С1-А 0-150А 75mV	ПЗУ2,0/12,0С(KD).46
5	Шайба пружинная 6	ПЗУ2,0/12,0С(KD).05	47	Винт ST4×6	ПЗУ2,0/12,0С(KD).47
6	Шайба 6	ПЗУ2,0/12,0С(KD).06	48	Предохранитель 80А 47×12 мм (5 шт)	У03740
7	Ось Ø8×430	ПЗУ2,0/12,0С(KD).07	49	Болт М6×40	ПЗУ2,0/12,0С(KD).49
8	Скоба	ПЗУ2,0/12,0С(KD).08	50	Шайба 6	ПЗУ2,0/12,0С(KD).50
9	Дно	ПЗУ2,0/12,0С(KD).09	51	Шайба пружинная 6	ПЗУ2,0/12,0С(KD).51
11	Кронштейн опорный	ПЗУ2,0/12,0С(KD).10	52	Гайка М6	ПЗУ2,0/12,0С(KD).52
12	Болт М6×10	ПЗУ2,0/12,0С(KD).11	53	Крышка пластмассовая "FUSE"	У01519
13	Шайба 6	ПЗУ2,0/12,0С(KD).12	54	Панель задняя	ПЗУ2,0/12,0С(KD).54
14	Гайка М6	ПЗУ2,0/12,0С(KD).13	55	Фиксатор кабельный	ПЗУ2,0/12,0С(KD).55
15	Болт М5×25	ПЗУ2,0/12,0С(KD).14	56	Винт М3×16	ПЗУ2,0/12,0С(KD).56
16	Шайба 5	ПЗУ2,0/12,0С(KD).15	57	Болт М8×25 / М8×10	ПЗУ2,0/12,0С(KD).57
17	Шайба пружинная 5	ПЗУ2,0/12,0С(KD).16	58	Шайба 8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).58
18	Гайка М5	ПЗУ2,0/12,0С(KD).17	59	Шайба пружинная 8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).59
19	Ножка трансформатора	ПЗУ2,0/12,0С(KD).18	60	Шпилька М10	ПЗУ2,0/12,0С(KD).60
20	Трансформатор	ПЗУ2,0/12,0С(KD).19	61	Шайба пластмассовая	ПЗУ2,0/12,0С(KD).61
21	Термопредохранитель KDS-R302 128°С	У01526	62	Втулка изоляционная	ПЗУ2,0/12,0С(KD).62
22	Кронштейн термопредохранителя	ПЗУ2,0/12,0С(KD).22	63	Гайка М10	ПЗУ2,0/12,0С(KD).63
23	Винт М4×12	ПЗУ2,0/12,0С(KD).23	64	Гайка пластмассовая М10	У03734
24	Панель передняя	ПЗУ2,0/12,0С(KD).24	65	Кабель зарядный	ПЗУ2,0/12,0С(KD).65
25	Винт М6×30	ПЗУ2,0/12,0С(KD).25	66	Зажим "Крокодил" красный/чёрный	У03736
26	Шайба 6	ПЗУ2,0/12,0С(KD).26	67	Вилка сетевая	ПЗУ2,0/12,0С(KD).67
27	Рукоятка	ПЗУ2,0/12,0С(KD).27	68	Кабель сетевой 3×1,5 мм ²	ПЗУ2,0/12,0С(KD).68
28	Гайка М8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).28	69	Таймер DFJ-060-02А	ПЗУ2,0/12,0С(KD).69
30	Мост диодный 200А (HDQ-200А)	У02321	70	Переключатель барабанный HZ5В-20/2 5 полож. 2 направл.	ПЗУ2,0/12,0С(KD).70
31	Шайба пружинная 8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).31	71	Переключатель барабанный HZ5В-20/2 3 полож. 2 направл.	ПЗУ2,0/12,0С(KD).71
32	Шайба 8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).32	72	Болт М8×25	ПЗУ2,0/12,0С(KD).72
33	Болт М8×20	ПЗУ2,0/12,0С(KD).33	73	Шайба 8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).73
34	Шунт 150А 75mV	ПЗУ2,0/12,0С(KD).34	74	Шайба пружинная 8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).74
35	Болт М5×16	ПЗУ2,0/12,0С(KD).35	75	Гайка М8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).75
36	Шайба 5	ПЗУ2,0/12,0С(KD).36	76	Гайка М8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).76
37	Гайка М5	ПЗУ2,0/12,0С(KD).37	77	Шайба пружинная 8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).77
38	Панель таймера	ПЗУ2,0/12,0С(KD).38	78	Шайба 8	ПЗУ2,0/12,0С(KD).78
39	Ручка таймера	ПЗУ2,0/12,0С(KD).39	79	Шайба изоляционная	ПЗУ2,0/12,0С(KD).79
41	Панель управления	ПЗУ2,0/12,0С(KD).41	80	Индикатор сети	ПЗУ2,0/12,0С(KD).80
42	Гайка М3	ПЗУ2,0/12,0С(KD).42			