


**Перечень основных деталей и узлов машины электрической
сверлильной ударно-вращательной МЭСУ-1-2**

Утверждаю
Начальник ОТО
_____ Козлов П.А.
« ____ » _____ 20__ г.



Поз.	Наименование	Кол.
1	Шнур сетевой 2x0,75 L=2 м	1
2	Винт 4x16 саморез	10
3	Полуручка правая	1
4	Трубка защитная	1
5	Винт 4x14 саморез	2
6	Пластина прижимная	1
7	Конденсатор 275V 0,22μF	1
8	Выключатель FA2-6/1BEK 6A 250v	1
9	Дроссель в сборе	2
9.1	Провод с наконечниками	2
9.2	Дроссель	2
10	Щеткодержатель верхний в сборе	1
10.1	Щеткодержатель	1
10.2	Пружина	1
11	Щеткодержатель нижний в сборе	1
11.1	Щеткодержатель	1
11.2	Пружина	1
12	Щетка 5x9x17	2
13	Винт 3x8 саморез	4
14	Переключатель режимов	1
15	Пластина	1
16	Полуручка левая	1
17	Статор	1
18	Подшипник 607z (7x19x6)	1
19	Якорь	1
20	Подшипник 608 z (8x22x7)	1

21	Корпус в сборе	1
21.1	Корпус	1
21.2	Втулка сцепления	1
21.3	Подшипник игол. НК0810	1
22	Втулка	1
23	Стопорное кольцо наружное Ø10	1
24	Зубчатое колесо Z=43	1
25	Подшипник 6001RS (12x28x8)	2
26	Стопорное кольцо наружное Ø12	1
27	Пружина специальная 1,2x15x9	1
28	Шарик Ø5,5	1
29	Шпонка 3x3,7x9	1
30	Шпиндель	1
31	Патрон ½-20UNF	1
32	Винт М6x25LN (потай, левая резьба)	1
33	Ключ (ЗИП)	1
34	Доп. рукоятка (ЗИП)	1
35	Глубиномер (ЗИП)	1

Согласовано
Инженер _____ Петров В.Г

Исполнитель:
Инженер _____ Самсонов Д.И.