

# Śnieżka Urekor S

АНТИКОРОЗИЙНА ГРУНТОВКА ДЛЯ СТАЛЕВИХ І ЧАВУННИХ ЕЛЕМЕНТІВ



ЧУДОВА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ



ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ



ПІДВИЦЮЄ МІЦНІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ФАРБ



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для ґрунтування елементів сталевих і чавунних конструкцій, які експлуатують усередині й назовні приміщень, з метою захисту їх від корозії. UREKOR S рекомендується застосовувати як ґрунтовку під фталеві, модифіковані фталеві, хлоркаучукові, нітро та акрилові емалі.



### РОЗХІД

до 9 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



### КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

1-2



### КОЛІР

4 готових кольори



### УПАКОВКА

1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л



### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців від дати виготовлення

## ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Блідо-червоний



Попелястий



Чорний



Білий



## ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ	ГУСТИНА за температури 20±0,1°C найбільше [г/см <sup>3</sup> ]	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 20±2°C і відносної вологості повітря вище 55±5%, покриття сухе на дотик, найбільше [год.]	РОЗЧИННИК	ЛОС Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/i/FR): 500 г/л (2010); виріб містить максимум 500 г/л.
матовий	1,4	1	Розчинник олійно-фталевий або олійно-фталевий деароматизований Śnieżka	

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ** ●Нові, не фарбовані раніше металеві поверхні потрібно очистити до «сріблястого» металу (20 за PN-ISO 8501-1:1996). ●Старі поверхні очистити від іржі й інших забруднень. ●З поверхонь, призначених для відновлення, усунути погано прилеглі шари старої фарби, іржу й інші забруднення. ●Очищені поверхні обезжирити очищеним бензином. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ●Ґрунтовку старанно перемішати. ●За потреби розбавити до робочої в'язкості олійно-фталевим деароматизованим, олійно-фталевим розчинником. **НАНЕСЕННЯ** ●Урекор С не є кінцевим продуктом, тому потребує додаткового захисту. ●Його можна використовувати для консервації на період до 3-х місяців. ●Урекор С в своєму складі містить інгібітори корозії. ●Фарбувати пензлем або методом пневматичного розпилення. ●Рекомендовано наносити 1-2 шари залежно

від корозійної агресивності середовища. ●Наступний шар наносити через 4-6 годин. ●Поверхні шари наносити через 24 години після висихання, хлоркаучукові – мінімум через 72 години або згідно з рекомендаціями для поверхневої фарби. Перед нанесенням виконати на невеликій ділянці пробне фарбування – якщо свіжнанесений шар не викликає морщення покриття, роботи можна продовжувати. ●Малярні роботи проводити за температури навколишнього середовища вище від +10°C і за відносної вологості повітря менш ніж 80%. **ПРИМІТКИ** ●Фарба в червоно-коричневому та чорному кольорі витримує температуру до +200°C. ●Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

## ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки пістолета [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	1
Пневматичне розпилення	25÷35	до 20	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,26	20÷21	1

\* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

## СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

●Сертифікат національного інституту гігієни Польщі: НК/В/0704/01/2008 ●PN-C- 81901:2002, тип II B