

Комплектность деталей


№ позиции	Наименование детали	Размер, мм	К-во, шт
1	Крыша	800x334	1
2	Полик	800x334	1
3	Бок левый	1772x334	1
4	Бок правый	1772x334	1
5	Стойка центральная	1772x334	1
6	Полка	373x334	4
7	Полка	373x334	4
8	Задняя стенка	340x373	2

Комплектность фурнитуры

№п/п	Название	К-во	Рис.
1	Винт-стяжка Conformat 7x50	12	
2	Ключ к винту-стяжке Conformat	1	
3	Заглушка к винту-стяжке Conformat	6	
4	Стяжка эксцентриковая (винт+эксцентрик)	16	
5	Заглушка к эксцентрику	20	
6	Шкант 8x35 деревянный	40	
7	Саморез 4x16	16	
8	Опора регулируемая прямоугольная	4	

Республика Беларусь
Общество с ограниченной ответственностью «Влад-торг М»

Стеллаж «Лутон»
Артикул 6313.10, 6333.10, 6321.10, 6345.10
Инструкция по сборке и уходу



Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность мебели и продолжительность ее эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовителя, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10°С с относительной влажностью 45-70%.

Необходимо:

- предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;
- протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;
- беречь поверхности изделия от механических повреждений;
- периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединения.


Не рекомендуется:

- устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла или отопления;
- эксплуатировать изделие в сырых не отапливаемых, непроветриваемых помещениях.

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.
2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.
3. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: info@vtm.by)
4. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.


Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01. ТР025 031 21640
Действительно по 21.06.2025г.



Порядок сборки

1. При помощи саморезов (7) прикрутите к нижнему полку №2 опоры (8), по заранее размеченным отверстиям (насечкам).
2. Оснастите детали №3,4,5 винтами стяжки эксцентриковой (4).
3. Оснастите торцы детали №6,7 шкантами деревянными (6). Установить шкант в отверстие в торце детали «В» легкими ударами молотка забейте его в отверстие, оставив снаружи не более 12мм.
4. Соедините полки №6,7 и заднюю стенку №8 с боковинами №3,4,5. Затяните эксцентрик (4) на деталях №6.
5. При помощи ключа (2), соедините деталь №1,2 с деталями №3,4,5 на винт-стяжку (1).
6. Поставьте изделие в вертикальное положение. Отрегулируйте опоры через технические отверстия в верхней плоскости полка при помощи плоской отвертки в месте постоянной установки.
7. Установите заглушки (3) и (5) на места видимых креплений.
8. Сборка завершена.


Соединение винтом-стяжкой



Установить винт-стяжку в деталь «Г» и вращать его ключом по часовой стрелке, добиваясь плотного соединения деталей.

Рис. 1

Соединение стяжкой эксцентриковой



Закрепить винт в отверстие в детали «А».

Соединить детали «А» и «Б», следя, чтобы винт попал в отверстие детали «Б».

Вставьте эксцентрик в отверстие детали «Б», цепляя головку винта.

Отверткой поверните эксцентрик и добейтесь плотного соединения деталей.

Вставьте заглушку.

Рис. 2

ВНИМАНИЕ! Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.