


**involux**


инструкция по сборке

## Кровать выдвижная

**170K004**



**169K004**




габаритные размеры

высота - 278 мм

ширина - 2000 мм


глубина - 842 мм

1

**170K004**



поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка боковая левая	1	1	810	150
1а	Стенка боковая правая	1	1	810	150
2	Стенка передняя	1	1	2000	278
3	Стенка задняя	1	1	1944	152
4	Стенка горизонтальная	1	1	1910	810

## 169K004



поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка боковая левая	1	1	810	150
1а	Стенка боковая правая	1	1	810	150
2а	Стенка передняя	1	1	2000	240
3	Стенка задняя	1	1	1944	152
4	Стенка горизонтальная	1	1	1910	810




3




4

A 090913	7x32 x30	B 000146	15x12 x30	C 100640	20x0.5 x30	D 147453		E 000758	4x16 x10	F 000151	8x35 x12
-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------



5





4



6







7






8


x2



9




4




10

C  
100640  
20x0.5  
x12




11


C  
100640  
20x0.5  
x12




12



**170K004**



**169K004**



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °C и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.