
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...70 °C
