

Garin Точное Измерение ТВ-1

Биметаллический термометр Garin - простой в установке и использовании, неприхотливый в эксплуатации и не требующий электропитания. Установка не занимает много времени, после чего термометр полностью готов к работе, а большой контрастный дисплей с сине-красной шкалой позволит увидеть данные при любых погодных условиях.

Технические характеристики:

- Диапазон измеряемых температур: от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- Цена деления: 1°C

Установка:

Термометр устанавливается на обезжиренную сухую поверхность при температуре выше $+5^{\circ}\text{C}$. Снимите защитную пленку и плотно прижмите крепления к стеклу как минимум на 20 секунд. Перед установкой в холодное время года необходимо выдержать устройство в помещении не менее 24 часов. Для получения наилучших результатов не устанавливайте термометр в зону действия прямых солнечных лучей.