

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Датчик движения серии BRITE товарного знака IEK (далее – датчик) соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Датчик предназначен для автоматического включения нагрузки при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и выключения нагрузки с возможностью настройки времени отключения, уровня освещенности.

Основная область применения датчиков: управление внутренним освещением.

Способ установки – установка датчика в монтажную коробку диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, на высоте от 0,8 до 1,4 м.

При выборе места установки датчика необходимо учитывать, что наибольшую чувствительность датчик движения имеет, когда движущийся объект перемещается перпендикулярно лучам зоны обнаружения (рисунок 2).

Факторы, которые могут вызвать ошибочное срабатывание датчика: кондиционеры, близко расположенные приборы с вращающимися лопастями, проезжающие автомобили (тепло от двигателей), деревья и кустарники в ветреную погоду, электромагнитные помехи от грозы или статические предзрэозовые разряды.

ВНИМАНИЕ

Перед подачей напряжения обязательно проверьте правильность всех подключений и убедитесь в отсутствии замыканий. Короткое замыкание в цели нагрузки датчика может вывести его из строя.

В комплект поставки изделия входят: датчик – 1 шт., паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку).

Установка и подключение датчика: снимите лицевую панель с основания датчика, подлев её отвёрткой с прямым шлицем (рисунок 3). Выполните подключение датчика и нагрузки в соответствии со схемами, представленными на рисунке 4. Установите механизм в монтажную коробку, закрепите с помощью саморезов или заверните два винта до надёжной фиксации распорными лапками. Включите сетевое питание. Выход датчика на рабочий режим в течение 30 секунд после подачи питания. Отключение нагрузки произойдёт через (10 ± 3) секунды. Протестируйте датчик и настройте необходимые параметры датчика. Установите на основание датчика лицевую панель до фиксации на защёлках.

Датчик может работать в трёх режимах в зависимости от положения функционального переключателя ON/OFF/AUTO: ON – нагрузка постоянно включена независимо от наличия движения в зоне охвата датчика, OFF – датчик движения и нагрузка отключены, AUTO – датчик движения включён. Включение нагрузки произойдёт автоматически при обнаружении движения в зоне охвата датчика.

Регулятор выдержки времени включения датчика TIME, освещённости LUX находится под лицевой панелью (рисунок 3), которая снимается с помощью отвёртки. Регулировка осуществляется с помощью отвёртки с прямым шлицем.

Тестирование датчика движения после подключения:

- регулятор порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности LUX (*) установите в положение максимальной освещенности (позиция), регулятор выдержки времени включения TIME () установите в положение минимального времени срабатывания (позиция «**»);

- подайте на датчик напряжение питания. Включение нагрузки произойдёт после выхода датчика на рабочий режим в течение 30 секунд. Отключение нагрузки произойдёт через (10 ± 3) секунды.

- введите в зону обнаружения датчика движущийся объект, произойдет включение нагрузки. После прекращения движения объектов в зоне обнаружения должно произойти отключение нагрузки по истечении времени, заданного регулятором TIME;

- регулятор порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности LUX (*) установите в положение минимальной освещённости (позиция ). При освещенности выше минимальной освещённости 3 лк (сумерки) датчик не должен включать нагрузку;

- закройте линзу датчика светонепроницаемым предметом, при этом должно произойти включение нагрузки;

– отключение нагрузки должно произойти по истечении времени, заданного регулятором **TIME**, после прекращения движения объектов в зоне обнаружения датчика.

При установке необходимо располагать датчик вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся веществ.

Питание датчика должно осуществляться через защитное устройство (автоматический выключатель, предохранитель).

ВНИМАНИЕ

Несоответствие параметров питающей сети, а также мощности нагрузки требованиям настоящего руководства может привести к выходу датчика из строя и лишению гарантии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Подключение датчика к неисправной электропроводке.

Загрязнение линзы датчика может привести к уменьшению дистанции охвата. Чистку датчиков производить мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

EN

The BRITE series motion sensor of the IEK trademark (hereinafter referred to as the sensor) meets the requirements of LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU+2015/863.

The sensor is designed to automatically turn on the load when moving objects appear in the sensor detection zone and turn off the load with the ability to adjust the shutdown time, illumination level.

The main field of application of sensors: control of internal lighting.

Installation method: installation of the sensor in a mounting box with a diameter of 65mm, a depth of 40 mm, at a height of 0.8 to 1.4 m.

When choosing the installation location, it is necessary to take into account as follows: the motion sensor has the highest sensitivity when a moving object moves perpendicular to the rays of the detection zone (figure 2).

Factors that can cause erroneous sensor operation: air conditioners, closely located devices with rotating blades, passing cars (heat from engines), trees and shrubs in windy weather, electromagnetic interference from thunderstorms or static pre-thunder discharges.

ATTENTION

Before applying the voltage, be sure to check the correctness of all connections and make sure there are no short circuits. A short circuit in the load circuit of the sensor can disable it.

The delivery set of product consists of: sensor – 1 pc., passport – 1 copy. (per multiple package).

Installation and connection of the sensor: remove the front panel from the sensor base by prying it with a straight-slot screwdriver (figure 3). Connect the sensor and load according to the diagrams shown in figure 4. Install the mechanism in the mounting box, fix it with screws or screw two screws until securely fixed with spacer feet. Turn on the mains power. Sensor output to the operating mode within 30 seconds after power supply. The load will be switched off after (10 ± 3) seconds. Test the sensor and adjust the necessary sensor parameters. Install the front panel on the sensor base until it is fixed on the latches.

The sensor can operate in three modes depending on the position of the ON/OFF/AUTO function switch: ON – the load is constantly switched on regardless of the presence of movement in the sensor coverage area, OFF – the motion sensor and load are disabled, AUTO – the motion sensor is enabled. The load will be switched on automatically when motion is detected in the sensor coverage area.

The sensor TIME activation time delay sensor, LUX illumination is located under the front panel (figure 3), which is removed with a screwdriver. Adjustment is carried out using a screwdriver with a straight slot.

Testing the motion sensor after connection:

- trigger threshold control depending on the illumination level **LUX** (→ *) set the maximum illumination position (position), the on-time regulator speed **TIME** (to the minimum response "*/");
- apply a power supply voltage to the sensor. The load will be switched on after the sensor enters the operating mode for 30 seconds. The load will be switched off after (10 ± 3) seconds;
- enter a moving object into the sensor detection zone, the load will be switched on. After the objects stop moving in the detection zone, the load must be switched off after the time set by the **TIME** controller;

– trigger threshold control depending on the illumination level **LUX** (→ *) set to the minimum illumination position (position). When the illumination is above the minimum illumination of 3 lux (twilight), the sensor should not turn on the load;

- close the sensor lens with a light-light object, and the load should be switched on;
- the load must be switched off after the time set by the **TIME** controller has elapsed, after the movement of objects in the sensor detection zone has stopped.

During installation, it is necessary to place the sensor away from chemically active medium, combustible and flammable substances.

The sensor must be powered via a protective device (circuit breaker, fuse).

ATTENTION

Non-compliance of the parameters of the supply network, as well as the load capacity with the requirements of this manual may lead to sensor failure and loss of warranty.

PROHIBITED FROM

Connecting the sensor to faulty wiring.

Contamination of the sensor lens may reduce the coverage distance. The sensors should be cleaned with a soft rag soaked in a weak soap solution.

KK

BRITE сериялы IEK тауар белгісінің қозғалыс датчигі (бұдан өрі – датчик) кеден одайының техникалық регламенттерінің талаптарына КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес келеді.

Датчик датчikitі анықтау аймагында қозғалатын обектілер пайда болған кезде жүктемені автоматты түрде қосуға және ажырату уақытын, жарық деңгейін баптау мүмкіндігімен жүктемені өшіруге арналған.

Датчikterдің негізгі пайдалану саласы: ішкі жарықтандыруды басқару.

Орнату тәсілі-датчikitі диаметрі 65 мм, терендігі 40 мм, 0,8-ден 1,4 м-ге дейінгі биіктікте монтажда қорабына орнату.

Орнату орында таңдағанда мыналарды ескеру қажет: қозғалыс датчигінің ең көп сезімталдығы қозғалатын зат анықтау аймагының сөүлелеріне перпендикуляр қозғалғанда болады (2-сурет).

Датчikitің дұрыс жұмыс істемеүіне әкелу мүмкін факторлар: ауда балтағыштар, айналмалы жүздері бар жақын орналасқан құрылғылар, етін бара жатқан автоБекілітер (қозғалтқыштардан шыққан жылу), желді ауда-райбында ағаштар мен буталар, наизағайдан болатын электромагниттік кедергілер немесе статикалық наизағай алдындағы разрядтар.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Кернеу берілмес бұрын барлық қосылымдардың дұрыстығын тексеріп, тұйықталудың жоқтығына көз жеткізу керек. Датчikitің жүктеме тізбегіндегі қысқа тұйықталу оны өшіруі мүмкін.

Өнімді жеткізу жиынтығына мыналар кіреді: датчик – 1 дана, паспорт – 1 дана (топтық қантамага).

Датчikitі орнату және қосу: оны тік оймакілтекті бұрағышпен бұрап алып, алдыңғы панельді датчikitі түбінен шешу, (3-сурет). 4-суретте көрсетілген схемаларға сәйкес датчик пен жүктемені қосуды орында. Механизмді монтаж қорабына орнату, бұрандарапармен бекіту немесе екі буранданы тіреуіш қалақшаларымен сенимді бекітілгенде дейін орау. Желілік куатты қосу. Күт берілгеннен кейін 30 секунд ішінде датчikitің жұмыс режиміне шыгуы. Жүктемені ажырату (10 ± 3) секундан төзін болады. Датчikitі тексеріп, қажетті датчик параметрлерін реттеу. Бекітіштерге бекітілгенде дейін датчик негізіне алдыңғы панельді орнату.

Датчик ON/OFF/AUTO функционалды қосқышының жағдайына байланысты үш режимде жұмыс істей алады: ON – датчikitің қамту аймагында қозғалыстың болуына қарамастаң, жүктеме үнемі қосылып тұрады, OFF – қозғалыс датчигі мен жүктеме өшірілген, AUTO – қозғалыс датчигі қосулы. Датчikitің қамту аймагында қозғалыс анықталған кезде жүктеме автоматты түрде қосылады.

TIME датчигін қосу уақытын, LUX жарықтандыруын реттегіш алдыңғы панельдің астында орналасқан (3-сурет), ол бұрағышпен алынып тасталады. Реттеу тік оймакілтегі бар бұрауышпен жүзеге асырылады.

Қосылғаннан кейін қозғалыс датчигін тексеру:

– LUX (➡*) жарықтандыру деңгейіне байланысты іске қосу шегін реттегіш максималды жарық күйінде орнату (* позициясы), TIME (⊕) қосу уақытының үстелуын реттеуіш, ең аз жұмыс уақытын орнату («–» позициясы).

– датчикке куат кернеуін беру. Жүктемені қосу датчик 30 секунд ішінде жұмыс режиміне шыққаннан кейін орын алады. Жүктемені ажырату (10 ± 3) секундан төзін болады;

– датчikitі анықтау аймагында қозғалатын заттың енгізу керек, жүктеме қосылады. Анықтау аймагындағы обектілердің қозғалысын тоқтатқаннан кейін TIME реттегіші белгілеген уақыт еткеннен кейін жүктемені ажырату орын алуы тиіс;

– LUX (➡*) жарықтандыру деңгейіне байланысты іске қосу шегін реттегіш ең аз жарық күйінде орнату керек (➡ позициясы). З 1к (ымырт) ең аз жарықтандырудан жогары жарықтандыру кезінде датчик жүктемені қамтыймауы тиіс;

– датчиктің линзасын жарық еткізбейтін затпен жабыңыз, бұл жағдайда жүктеме қосылуы көрек;

– жүктемені ажырату датчикті анықтау аймағындағы объектілердің қозғалысын тоқтатқаннан кейін **TIME** реттегіш белгілерен уақыт өткеннен кейін жүргізілуі тиіс.

Орнату кезінде датчикті химиялық белсенді ортадан, жаныш жөне тез тұтанатын заттардан алыс орналастыру қажет.

Датчиктің қоректенуі қорғаныс құрылғысы (автоматты ажыратқыш, сақтандыргыш) арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Қоректендіруші жөлі параметрлерінің, сондай-ақ жүктеме құатының осы **Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келмеуі** датчиктің істен шығуына жөне кепілдіктен айырылуына әкелуі мүмкін.

ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ

Датчиктің қосылуы электр сымдарына қосуға.

Датчик линзасының ластануы қамту қашықтығының темендеуіне әкелуі мүмкін. Датчиктердің әлсіз сабын ерітіндісіне малынған жұмысқа шуберекпен тазалау.



IEK preču zīmes BRITE sērijas kustības sensors (turpmāk – sensors) savienības LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU+2015/863.

Sensors ir paredzēts automātiskai slodzes ieslēgšanai, kad sensora uztveres zonā parādās kustīgi objekti, un slodzes izslēgšanai ar iespēju pielāgot izslēgšanas laiku un apgaismojuma līmeni.

Sensoru pielietojuma pamatjoma: iekšējā apgaismojuma vadīšana.

Uzstādīšanas veids – sensora uzstādīšana montāžas kārbā ar diametru 65 mm, dzījumu 40 mm, augstumā no 0,8 līdz 1,4 m.

Izvēloties uzstādīšanas vietu, nemiет vērāt: kustības sensors ir visvairāk jutīgs tad, kad kustīgs objekts pārvietojas perpendikulāri noteikšanas zonas stariem (2. attēls).

Faktori, kas var izraisīt sensora kļūdainu nostrādi: gaisa kondicionieru, tūvumā esošas ierīces ar rotējošām lāpstiņām, garāmbraucošas automašinas (siltums no dzinējiem), koki un krūmi vējainā laikā, pērkona negaisa izraisītie elektromagnētiskie traucējumi vai pirmsnegaisa statiskās izlādes.

UZMANĪBU

Pirms sprieguma pieslēgšanas obligāti pārbaudiet visu pieslēgumu pareizību un pārliecinieties par issavienojumu prombūtni. Issavienojums sensora slodzes kēdē var sabojāt sensoru.

Izstrādājuma piegādes komplektā ietilpst: sensors – 1 gab., pase – 1 eks. (izstrādājumu grupas uzstādīšanai).

Sensora uzstādīšana un pieslēgšana: ar plakanu skrūvgriezi nonemiet priekšējo paneli no sensora pamatnes (3. attēls). Pieslēdziet sensoru un slodzi atbilstoši shēmām 4. attēlā. levietojiet mehānismu montāžas kārbā, nostipriniet to ar pašvītnojošām skrūvēm vai pievelciet divas skrūves, līdz tas ir droši nostiprināta ar kepiņu stiprinājumiem. Ieslēgt strāvas padēvi. Sensors slodsas darboties 30 sekunžu laikā pēc strāvas padēves ieslēgšanas. Slodzes atslēgšana notiks pēc (10 ± 3) sekundēm. Pārbaudiet sensoru un iestatiet nepieciešamos sensora parametrus. Uzstādījet priekšējo paneli uz sensora pamatnes līdz fiksācijai.

Sensors var darboties trīs režīmos atkarībā no funkciju pārslēga stāvokļa ON/OFF/AUTO: ON – slodze ir pastāvīgi ieslēgta neatkarīgi no kustības klātbūtnes sensora uztveres zonā, OFF – kustības sensors un slodze ir izslēgti, AUTO – kustības sensors ir ieslēgti. Slodze tiks ieslēgta automātiski, kad sensora darbības zonā tiks noteikta kustība.

Gaismas ieslēgšanas laika regulators **TIME**, nostrādes sliekšna regulators **LUX** atrodas zem priekšējā panela (3. attēls), куро nonem ar skrūvgrieža palīdzību. Regulēšana jáveic ar plakano skrūvgriezi.

Kustības sensora pārbaude pēc pieslēgšanas:

– novietojiet nostrādes sliekšna regulatoru **LUX** (⌚*) maksimālā apgaismojuma pozīcijā (позиция *), novietojiet apgaismojuma ieslēgšanas laika regulatoru **TIME** (⌚) minimālā nostrādes laika pozīcijā (позиция "-");

– pieslēdziet sensoram barošanas spriegumu. Slodze tiks ieslēgta pēc tam, kad sensors pāries darba režīmā (30 sekunžu laikā). Slodze tiks atslēgta pēc (10 ± 3) sekundēm;

– kustīgam objektam parādoties sensora uztveres zonā, slodze tiks ieslēgta. Kad objektu kustība uztveres zonā бūs аpstājusies, slodze tiks atslēgta regulatora **TIME** iestatītajā laikā;

– novietojiet nostrādes sliekšna regulatoru **LUX** (⌚*) minimālā apgaismojuma pozīcijā (позиция ⌚).

Ja apgaismojums pārsniedz minimālo apgaismojuma līmeni 3 lx (krēsla), slodze netiks ieslēgta;

- novietojet necaurspīdīgu priekšmetu sensora lēcas priekšā. Slodze tiks izslēgta;

- slodzes atslēgšanai jānotiek pēc regulatora **TIME** iestatītā laika beigām, kad objektu kustība sensora uztveres zonā būs apstājusies.

Uzstādīet sensoru drošā attālumā no no ķīmiski aktīvās vides, degošām un viegli uzlīzesmojošām vielām.

Sensora barošanas nodrošināšanai izmantojiet aizsargierīci (automātisko slēdzi, drošinātāju).

UZMANĪBU

Barošanas tīkla parametu, kā arī slodzes jaudas neatbilstība šīs rokasgrāmatas prasībām var novest pie sensora atteices un garantijas anulēšanas.

AIZLIEGTS

Pieslēgt sensoru pie bojātas elektroinstalācijas.

Sensora lēcas piesārņojums var novest pie uztveres attāluma samazināšanās. Tīriet sensorus ar mīkstu drāniņu, samitrinot ar maigu ziepķūdeni.



IEK prekēs ženkle BRITE serijos jūdesio jutiklis (toliau – jutiklis) atitinka LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU+2015/863 reikalavimus.

Jutiklis skirtas automatiškai ijjungti apkrovā, kai jutiklio aptikimo zonoje atsiranda judantys objekti, ir ijjunguti apkrovā su galimybe reguliūoti ijjungimo laikā ir apšķietimo lygi.

Pagrindinē jutikļu taikymo sritis: vidus apšķietimo valdymas.

Montavimo būdas – jutiklis montuojamas montavimo dēžutēs, kuri skersmuo yra 65 mm, gylis yra 40 mm, nuo 0,8 iki 1,4 m aukštyje.

Renkantis montavimo vietā, reikia atsīvēgti į tai, kad: jūdesio jutiklis turi didžiausių jautrumā, kai judantys objektais juda statmenai aptikimo zonus spinduliams (pag 2).

Veiksniai, dėl kurių jutiklis gali klaidingai suveikti: oro kondicioneriai, arti esantys prietaisai su besisukančiomis mentémis, pravažiuojančios transporto priemonēs (variklio šiluma), medžiai ir krūmai vėjuotu oru, perkūnijos sukeliams elektromagnetiniai trukdžiai arba statinės priešzaibinės iškrovos

DĒMESIO

Prieš ijjungdami ītampā, būtinai patirkrinkite teisingā visu jungčių pajungimā ir īsītīkinkite, kad nera trumpuļu jungimų. Trumpasis jungimas jutiklio apkrovos grandinėje gali jį sugadinti.

I tiekimo komplektą jeina: jutiklis – 1 vnt., pasas – 1 egz. (grupine pakuotei).

Jutiklio montavimas ir prijungimas: nuimkite priekinj skydeli nuo jutiklio pagrindo, atskudami ji plokščiu atsuktuvu (3 pav.). Prijunkite jutikli ir apkrovą pagal schemas, parodytas 4 paveikslėlyje.

Sumontuoti mechanizmą ī montavimo dēžę, pritrivinti savisriegais arba priveržti du varžtus, kol jis tvirtai prisitvirtins kojelėmis. Ijjunkite maitinimą. Jutiklis pradeda veikti per 30 sekundžių po ijjungimo. Jutiklio ijjungimas ivyks po (10 ± 3) sekundžių. Patirkrinkite jutikli ir nustatykite reikiamus jutiklio parametrus.

Sumontuokite priekinj skydeli ant jutiklio pagrindo, kol jis bus užfiksuotas.

Jutiklis gali veikti trimis režimais, priklausomai nuo funkcinio jungiklio padėties ON/OFF/AUTO: ON – jutiklis nuolat veikia, nepriklausomai nuo judėjimo jutiklio aptikimo diapazone, OFF – jūdesio jutiklis ir apkrova išjungta, AUTO – jūdesio jutiklis ijjungtas. Apkrova bus automatiškai ijjungta, kai bus judėjimas jutiklio aptikimo zonoje.

Jutiklio veikimo suvēlinimo laiko reguliatorius TIME, apšķietimo valdymas LUX yra po priekiniu skydeliu (3 pav.), kuris nuimamas atsuktuvu. Regulavimas atliekamas plokščiu atsuktuvu.

Jūdesio jutiklio bandymas po prijungimo:

- veikimo reguliatorių, priklausomai nuo apšķietimo lygio **LUX** (⌚ ➔ *) nustatykite ī maksimalią šviesos padėtį (pozicija *), jutiklio veikimo suvēlinimo laiko reguliatorių **TIME** (⌚) nustatykite ī minimalią veikimo laiką (pozicija «»);

- jutikliui prijunkite maitinimą. Jutiklis pradēs veikti per 30 sekundžių po ijjungimo. Jutiklio ijjungimas ivyks po (10 ± 3) sekundžių;

- īveskite judantį objektą ī jutiklio aptikimo zoną, jutiklis ijjungs. Sustojus objektų judėjimui aptikimo zonoje, jutiklis turi būti ijjungtas po reguliatoriaus **TIME** pagalba nustatyto laiko;

- veikimo reguliatorių, priklausomai nuo apšķietimo lygio **LUX** (⌚ ➔ *) nustatykite ī minimalią šviesos padėtį (pozicija ⌚). Kai apšķietimas viršija minimalų apšķietimą 3 lk (prieblauda), jutiklis neturi ijjunginti;

- uždenkite jutiklio lejši nepermatomu objektu, o jutiklis turi ijjungti;

- veikimo ijjungimas turėtų ivykti praėjus reguliatoriaus nustatytam laikui **TIME**, sustojus objektui judėjimui jutiklio aptikimo zonoje.

Jutiklį reikia montuoti toliau nuo chemiškai aktyvios aplinkos, degių ir lengvai degių medžiagų.
Jutikliui elektros įtampa turi būti paduodama per apsauginį prietaisą (grandinės pertraukiklį, saugiklį).

DÉMESIO

Elektros tinklo parametru, taip pat apkrovos galios neatitikimas šio vadovo reikalavimams gali sukelti jutiklio gedimą ir anuliuoti garantiją.

DRAUDŽIAMA

Prijungti jungiklį prie sugedusių elektros laidų.

Dėl jutiklio lėšio užteršimo gali sumažėti aptikimo atstumas. Valykite jutiklius minkšta šluoste, sudrėkinta švelniu muiluotu vandeniu.



IEK kaubamärgi BRITE seeria liikumisandur (edaspidi - liikumisandur) vastab LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU+2015/863.

Andur on ette nähtud koormuse automaatskės sisselülitamiseks, kui anduri tuvastamise tsooni ilmuvald liikuvad objekti, ja koormuse välja lülitamiseks võimalusega reguleerida väljalülitusaga, valguse taset.

Põhiline andurite kasutusala: sisevalgustuse juhtimine.

Paigaldusviis — anduri paigaldus paigalduskarpi läbimõõduga 65 mm, sügavusega 40 mm, kõrguse 0,8 kuni 1,4 m.

Paigalduskoha valimisel tuleb arvestada: kõige suurem tundlikus on anduril siis, kui liikuv objekt liigub tuvastustsooni kiirtega risti (joonis 2).

Tegurid, mis võivad anduri valet tööd põhjustada: konditsioneerid, paigutatud põõrlevate labadega seadmed, möödasöötivad autod (mootoritest tulenev soojus), puud ja põösad tuulise ilmaga, äikesetormidest tulenevad elekromagnetilised häired või staatilised tormieosed töusud.

TÄHELEPANU

Enne pinge rakendamist kindlasti kontrollige kõikide ühenduste öigsust ja veenduge lühiste puudumises. Lühis anduri koormusahelas võib seda kahjustada.

Tarnekomplekt sisaldb: liikumisandur – 1 tk., pass – 1 eks. (rühmapakendis).

Anduri paigaldamine ja ühendamine: eemaldage esipaneel anduri aluselt, kangutades seda sirge piluga kruvikeerajaga (joonis 3). Ühendage andur ja koormus vastavalt joonisel 4 toodud skeemidele. Paigaldage mehhanism paigalduskarpi ja kinnitage see isekeermestavate kruvide abil või pingutage kahte kruvi, kuni need on kindalt fikseeritud vahejalgadega. Lülitage sisse võrgutoide. Anduri väljund lülitub töörežiimi 30 sekundi jooksul pärast sisselülitamist. Koormus katkeb (10 ± 3) sekundi pärast. Testige andurit ja sättige vajalikud anduri parameetrid.

Paigaldage anduri alusele esipaneel kuni riivide külge kinnitamist.

Andur võib töötada kolmes režiimis sõltuvalt funktsiooni ON/OFF/AUTO lülitü asendist: ON – koormus on pidevalt sisse lülitatud, olenemata liikumise olemasolust anduri levialas, OFF – liikumisandur ja koormus on välja lülitatud, AUTO – liikumisandur on sisse lülitatud. Koormuse sisselülitamine toimub automaatselt kui anduri levialas tuvastatakse liikumine.

Anduri sisselülitamise viivituse regulaator TIME, valgustuse LUX asub esipaneeli all (joonis 3), mis eemaldatakse kruvikeerajaga. Reguleerimine toimub sirge piluga kruvikeerajaga.

Liikumisanduri testimine pärast ühendamist:

- lülituslääve regulaator sõltuvalt valgustuse tasemest **LUX** (⌚ ➔ *) sättige maksimaalse valguse asendisse (positisjoon *) sisselülitamise viivituse regulaator **TIME** (⌚) paigaldage minimaalse tööaja asendisse (positisjoon «»);

- ühendage anduriga toide. Koormus lülitub sisse pärast seda, kui andur läheb 30 sekundiks töörežiimi. Koormus katkeb (10 ± 3) sekundi pärast;

- sisestage liikumisanduri tuvastamistsooni liikuv ese, koormus lülitub sisse. Pärast esemete liikumise lõppu tuvastamistsoonis peab toimuma koormuse lahtiühendamine pärast **TIME** regulaatori määratud aega;

- lülituslääve regulaator sõltuvalt valgustuse tasemest **LUX** (⌚ ➔ *) sättige minimaalse valguse asendisse (positisjoon ⌚). Kui valgustus on üle minimaalse valgustatuse 3 lx (hämarus), ei tohi andur koormust sisse lülitada;

- sulgege anduri lääts läbipaistmatu objektiga, seejuures peab koormus sisse lülituma;

- koormus peaks katkema pärast **TIME** regulaatori määratud aega, pärast anduri tuvastamistsoonis olevate objektide liikumise peatumist.

Paigaldusel tuleb andur paigaldada eemal keemiliselt aktiivsest keskkonnast, süttivatest ja tuleohltlikest ainetest.

Anduri toitumine peab toimuma läbi kaitseeadme (kaitselülit, kaitstsme).

TÄHELEPANU

Võrgu parameetrite ning koormuse võimsuse mittevastavus käesoleva juhendi nõuetele võib põhjustada andur rikke ja tühistada garantii.

ON KEELATUD

Ühendada andurit kahjustatud elektrijuhtmestikuga.

Anduri läätse saastumine võib põhjustada katvuskauguse vähenemise. Andurite puhastust tuleb teostada pehme lapiga, leotatud pehmes seebivees.

RO

Senzorul de mișcare seria BRITE marca IEK (în continuare – senzor) este conform LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU+2015/863.

Senzorul este conceput să pornească automat încărcătura atunci când apar obiecte în mișcare în zona de detecție a senzorului și să oprească încărcătura cu posibilitatea de a seta timpul de întrerupere, nivelul de iluminare.

Domeniul principal de aplicare a senzorului: controlul iluminării de interior.

Modul de instalare – fixarea senzorului într-o cutie de montare cu diametrul de 65 mm, adâncimea de 40 mm, la o înălțime de la 0,8 până la 1,4 m.

La alegerea locului de instalare se va ține cont de următoarele aspecte: senzorul de mișcare este mai sensibil atunci când obiectul în mișcare se deplasează perpendicular în raza zonelor de detecție (figura 2).

Factorii care pot cauza declanșarea eronată a senzorului: aparatele de aer condiționat, aparatele cu lamele rotative amplasate în apropiere, vehiculele în mișcare (căldura motorului), copaci și tufari pe vreme vântoasă, interferențele electromagnetice cauzate de furtuni sau descărcările statice înainte de furtună.

IMPORTANT

Înainte de a conecta tensiunea, verificați întotdeauna dacă toate conexiunile sunt conforme și asigurați-vă că nu există pericol de scurtcircuit. Un scurtcircuit accidental în sarcina electrică poate duce la defecțiunea senzorului.

Pachetul produsului include: senzor – 1 buc., fișă tehnică – 1 copie. (pentru ambalare de grup).

Instalarea și conectarea senzorului: Îndepărtați plăcuța frontală de la baza senzorului aninând-o ușor cu o surubelnită cu muchie dreaptă (figura 3). Conectați senzorul și sarcina după cum este indicat în schema prezentată la figura 4. Aranjați mecanismul în cutia de montaj, fixați-l cu suruburi autofiletante sau strângăți cele două suruburi până la fixarea fermă a ghearelor de distanțiere. Pomiți sursa de curent. Senzorul va trece la regimul de lucru în circa 30 secunde de la conectarea la rețeaua de alimentare cu curent electric. Deconectarea sarcinii se va produce după 10 ± 3 secunde. Testați senzorul și reglați parametrii necesari. Potriviti plăcuța frontală la baza senzorului până se va așeza în poziția de fixare.

Senzorul poate funcționa în trei moduri, în funcție de poziția întrerupătorului de comandă ON/OFF/AUTO: ON – sarcina este pornită continuu, indiferent de prezența mișcării în raza de acoperire a senzorului, OFF – senzorul de mișcare și sarcina sunt dezactivate, AUTO – senzorul de mișcare este activat. Conectarea sarcinii se va produce automat la detectarea mișcării în raza de acoperire a senzorului.

Regulatorul reacției de conectare a senzorului TIME, cel de iluminare LUX se află sub plăcuța frontală (figura 3) care se îndepărtează cu ajutorul unei surubelnită. Reglarea se efectuează cu o surubelnită cu muchie dreaptă.

Testarea senzorului de mișcare după conectare:

– setați regulatorul momentului de declanșare în funcție de nivelul de iluminare LUX () la intensitatea maximă de iluminare (poziția *), regulatorul duratei reacției de conectare TIME () – la durata minima de declanșare (poziția <>).

– pomniți sursa de curent. Conectarea sarcinii se va produce în circa 30 secunde de la trecerea senzorului în regimul de lucru. Deconectarea sarcinii se va produce după 10 ± 3 secunde;

– introduceți un obiect în mișcare în zona de detectare pentru a porni sarcina. După închiderea mișcării în raza de detecție, sarcina se va opri la expirarea timpului setat cu ajutorul butonului TIME;

– setați regulatorul momentului de declanșare în funcție de nivelul de iluminare LUX () la intensitatea minimă de iluminare (poziția C). La nivelul de iluminare mai mare decât iluminarea minimă de 3 lux (crepuscul), senzorul nu trebuie să pornească sarcina;

– acoperiți lentila senzorului cu un obiect etanș la lumină, acest lucru ar trebui să declanșeze sarcina;

– sarcina urmează să se deconecteze după ce a trecut timpul setat de regulatorul TIME, imediat ce

mișcarea obiectelor din raza de detectie a senzorului s-a opri.

Instalarea senzorului se va efectua cât mai departe un mediul nociv chimic, de substanțe inflamabile și de combustibile.

Alimentarea senzorului cu curent electric se va produce prin intermediul unui dispozitiv de protecție (întrerupător automat, sigurante).

IMPORTANT

**Nerespectarea parametrilor alimentării de la rețeaua de curent electric,
precum și a sarcinii nominale specificate în această fișă, poate duce la deteriorarea senzorului și
la invalidarea garanției.**

INTERZISĂ

Conectarea senzorului la cabluri electrice cu defectiuni.

Poluarea lentilei senzorului poate duce la reducerea distanței de detectare. Curățarea senzorului se va efectua cu o cărpă moale, umezită în soluție slabă de săpun.

DE

Der Bewegungsmelder der Serie BRITE der Handelsmarke IEK (nachfolgend „Melder“ genannt) entspricht den LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU+2015/863.

Der Melder ist für die automatische Einschaltung der Belastung beim Erscheinen der sich bewegenden Objekte im Auffassbereich des Melders und die Ausschaltung der Belastung mit Möglichkeit der Einstellung der Ausschaltzeit, Beleuchtungsintensität bestimmt.

Der Hauptanwendungsbereich der Melder ist die Steuerung der Innenbeleuchtung.

Die Einbauart ist der Einbau des Melders in einen Einbaukasten, 65 mm durchmessend, 40 mm tief, auf der Höhe von 0,8 bis 1,4 m.

Bei der Auswahl des Einbauortes sind folgende Faktoren in Betracht zu nehmen: der Bewegungsmelder hat die höchste Empfindlichkeit, wenn das sich bewegende Objekt rechtwinklig zu den Strahlen des Auffassbereiches bewegt (Bild 2).

Die Faktoren, die eine fehlerhafte Auslösung des Melders verursachen können, sind: die Klimaanlagen, die in der Nähe gelegenen Geräte mit drehenden Flügeln, die fahrenden Kraftwagen (Wärme von den Motoren), Bäume und Sträucher beim windigen Wetter, elektromagnetische Störungen wegen des Gewitters oder statische Gewitterentladungen.

ACHTUNG

Prüfen Sie vor dem Anschluss der Spannung unbedingt die Richtigkeit aller Anschlüsse und vergewissern Sie sich, dass es keine Schlüsse gibt. Ein Kurzschluss im Belastungskreis des Melders kann ihn außer Wirksamkeit setzen.

Im Lieferumfang des Erzeugnisses sind enthalten: Melder – 1 Stk., Pass – 1 Ausfertigung (für Gruppenpackung).

Aufstellung und Anschluss des Melders: nehmen Sie die Frontplatte vom Melderfuß ab, indem Sie diese mit einem Längsschlitz-Schraubendreher unterziehen (Bild 3). Schließen Sie den Melder und die Belastung gemäß den Schaltplänen auf dem Bild 4 an. Stellen Sie den Mechanismus in den Einbaukasten auf, befestigen Sie ihn mit Hilfe von selbstforschenden Schrauben oder drehen Sie zwei Schrauben bis zur sicheren Fixierung mit Spreizklammern fest. Aktivieren Sie die Netzspannung. Der Melder übergeht in den Betriebsmodus innerhalb von 30 Sekunden nach dem Anschluss der Spannung. Die Abschaltung der Belastung erfolgt in (10 ± 3) Sekunden. Testen Sie den Melder und stellen Sie erforderliche Kennwerte des Melders ein. Stellen Sie die Frontplatte des Melders bis zum Einrasten auf.

Der Melder kann in drei Regimen abhängig von der Stellung des Funktionsschalters ON/OFF/AUTO arbeiten:

– ON – die Belastung ist ständig unabhängig vom Vorhandensein der Bewegung im Auffassbereich des Melders eingeschaltet;

– OFF – der Bewegungsmelder und die Belastung sind abgeschaltet;

– AUTO – der Bewegungsmelder ist eingeschaltet. Die Einschaltung der Belastung erfolgt automatisch bei der Feststellung einer Bewegung im Auffassbereich des Melders.

Der Regler der Zeitverzögerung "TIME" und der Regler der Beleuchtungsintensität "LUX" befinden sich unter der Frontplatte (Bild 3), die sich mit Hilfe eines Schraubendrehers abnehmen lässt. Die Regelung erfolgt mit Hilfe eines Längsschlitz-Schraubendrehers.

Testung des Bewegungsmelders nach dem Anschluss:

– Stellen Sie den Regler der Ansprechgrenze abhängig von der Beleuchtungsintensität LUX (*) auf die höchste Beleuchtungsintensität (Position *) und den Regler der Zeitverzögerung TIME (+) auf die niedrigste Auslösezeit (Position "-") ein;

– Legen Sie die Versorgungsspannung an den Melder an. Die Einschaltung der Belastung erfolgt

innerhalb 30 Sekunden nach dem Übergang des Melders in den Betriebsmodus. Die Abschaltung der Belastung erfolgt in (10 ± 3) Sekunden;

– Führen Sie ein sich bewegendes Objekt in den Auffassbereich des Melders ein, die Einschaltung der Belastung erfolgt. Nach der Einstellung der Bewegung der Objekte im Auffassbereich soll die Abschaltung der Belastung nach dem Ablauf der durch den Regler **TIME** eingestellten Zeit erfolgen;

– Stellen Sie den Regler der Ansprechgrenze abhängig von der Beleuchtungsintensität **LUX** () in die Stellung der höchsten Beleuchtungsintensität (Position ) auf. Der Melder soll die Belastung bei einer Beleuchtung über der minimalen Beleuchtung 3 Lux (Dämmerlicht) nicht einschalten;

– decken Sie die Linse des Melders mit einem lichtdichten Gegenstand ab, dabei soll die Einschaltung der Belastung erfolgen;

– Die Abschaltung der Belastung nach dem Ablauf der durch den Regler **TIME** eingestellten Zeit nach der Einstellung der Bewegung der Objekte im Auffassbereich des Melders erfolgen.

Platzieren Sie den Melder bei der Aufstellung weit vom chemisch aktiven Umfeld, von Brenn- und leichtentflammablen Stoffen.

Die Speisung des Melders soll über eine Schutzeinrichtung (Selbstschalter, Sicherung) erfolgen.

ACHTUNG

Das Nichtentsprechen der Kennwerte des Versorgungsnetzes, sowie der Verbraucherleistung den Anforderungen der vorliegenden Anleitung kann zum Ausfall des Melders und zur Unwirksamkeit der Garantie führen.

VERBOTEN IST

Der Anschluss des Melders an beschädigte Stromleitung.

Die Verschmutzung der Linse des Melders kann zu einer Verminderung der Auffassreichweite des Melders führen. Die Reinigung der Melder soll mit einem weichen Lappen, angefeuchtet mit einer schwachen Seifenlösung, ausgeführt werden.

Таблица / Table / Кесте / Tabula / Lentelé / Tabel / Tabelle 1

Параметры / Parameters / Параметрлери / Parametri / Parametrai / Parameteerid / Parametrii / Parameter	Значение / Value / Мәні / Vērtība / Reiksmē / Tahendus / Valoarea / Wert DC10-1-БрХ*		
	160-230 V~ 50 Hz		
 A	2,5		
Встроенные регуляторы / Embedded regulators / Kiričtipinreh регулятори / lebūvētie regulatori / Montuoti regulatoriai / Sisseehitatud regulaatorid / Regulatoare incorporate / Eingegebute Regler		min, s	20 ± 3
		max, min	6 ± 1
Мощность нагрузки ламп накаливания / Power of the incandescent lamp / Қызылару шамдарының жүктеме күшті / Kvēspuldžu slodzes jauda / Kaitinamajų lemų apkrovos galia / Hõõglampide koormusvõimsus / Capacitatea de sarcină a lămpilor cu incandescență / Lastleistung der Glühlampe, max, VA	 lx	10 ... 1275	
Мощность нагрузки светодиодных ламп / Load power of LED lamps / Жарықдиодты шамдардың жүктеме күшті / LED lampu slodzes jauda / LED lemų apkrovos galia / LED-lampide koormusvõimsus / Capacitatea de sarcină a LED lămpilor / Lastleistung der LED Lampen, max, VA		500	
 m		200	
		3	
 (сбоку / from the side / бүйірлік / no sāniem / šono / küljelt / lateralā / von der Seite) m		6	

Таблица 1 (продолжение) / Table 1 (continuation) / Кесте 1 (жалғасы) / Tabula 1 (turpinājums) / Lentelė 1 (teisinys) / Tabel 1 (jätkamine) / Tabel 1 (continuare) / Tabelle 1 (Fortsetzung)

Параметры / Parameters / Параметрлери / Parametri / Parametrai / Parameetrid / Parametrii / Parameter	Значение / Value / Мәні / Vērtība / Reikšmē / Tähendus / Valoarea / Wert DC10-1-X*
	160°
	IP20
Сечение присоединяемых проводников / Cross-section of the connected conductors / Қосылатын еткізгіштердің қимасы / Pievienojamo vadu šķēlums / Pajungtų laidininkų skerspjūvis / Ühendatud juhtmete läbimõõt / Secțiunea a conductoarelor conectate / Querschnitt der anzuschließenden Leiter, mm ²	1+2,5
Высота установки / Maximum height of installation / Орнату биіктігі / Uzstādīšanas augstums / Montavimo aukštis / Paigalduskõrgus / Înălțimea de instalare / Aufstellungshöhe, m	0,8±1,4
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл / Kalpošanas laiks, vecums / Tarnavimo laikas, vasara / Kasutusiga, aastane / Durata de viață, ani / Lebensdauer, Jahre	10
Гарантия (согласно даты продажи), лет / Warranty (from the date of sale), years / Кепіндік (сату күнінен бастап), жыл / Garantijas periods (no pārdošanas dienas), vecums / Garantijos laikotarpis (nuo pardavimo datos), vasara / Garantiikasutustähtaeg (alates müügi kuupäevast), aastane / Perioada de garanție (de la data vânzării), ani / Garantiezeit (ab dem Verkaufsdatum), Jahre	2
<p>* X – кодовое обозначение цветового исполнения / color code designation / түсті орындаудың кодтық белгісі / krásas kods / spalvos žymėjimo kodas / värví tähistuskood / cod de desemnare a culorii / Codebezeichnung der Farbausführung: Б – белый / White / ak / balta / valge / alb / weiß; Кр – бежевый / beige / sарғыш / bēša / smélio / beež / bej; Ж – жемчужный / pearl / маржан түсті / pérles krása / perlina / pàrlí / perla / perlafarben; Ш – шампань / champagne / šampânieša krása / šampano / šampanja / šampanie / champagnefarben; С – сталь / steel / болат / tērauda krása / plieno / Stahl; А – алюминий / aluminum / aluminijskrása / aluminio / aluminiuum / aluminiu / Aluminium; Ч – черный / black / қара / melna / juoda / must / negru / schwarz; Г – графит / graphite / grafitas / grafit / Graphit; М – маренго / marengo; ТБ – темная бронза / dark bronze / қара бола / tumša bronza / tamsi bronzos / tumu prónks / bronz lñchis / Dunkelbronze.</p>	







Рисунок / Figure / Сурет / Attēls / Pav. / Joonis / Figura / Bild 1



наибольшая чувствительность /
highest sensitivity



наименьшая чувствительность /
least sensitivity

Рисунок 2 – Чувствительность датчика движения / Figure 2 – Sensitivity of the motion sensor /
2-сурет – Қозғалыс датчигінің сезімталдығы / 2. attēls – Kustības sensora jutība / Pav. 2 – Judestio
jutiklio jautrumas / Joonis 2 – Liikumisanduri tundlikus / Figura 2 – Sensibilitatea senzorului de mișcare /
Bild 2 – Empfindlichkeit des Bewegungsmelders




Рисунок 3 – Конструкция датчика движения / Figure 2 - Sensitivity of the motion sensor / 3-сүрет - Қозғалыс датчигінің дизайны / 3. attēls – Kustības sensora konstrukcija / Pav. 3 – Judesio jutiklio konstrukcija / Joonis 3 – Liikumisanduri konstruktsioon / Figura 3 – Structura senzorului de mișcare / Bild 3 – Bauart des Bewegungsmelders




Рисунок / Figure / Cypet / Attēls / Pav. / Joonis / Figura / Bild 4