



## ЛАК ПФ-283 «РАСЦВЕТ» ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

для внутренних работ

ТУ 2311-272-05744283-2007

### Область применения

Предназначен для покрытия по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещений.

### Свойства

Готов к применению. Обладает высоким блеском, твёрдостью покрытия.

### Состав

Алкидная смола, растворитель, специальные добавки.

### ИНСТРУКЦИЯ по применению

Деревянные поверхности, предназначенные для окраски, должны быть обработаны и очищены от пыли, металлические - от ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность окрашена ранее, то непрочные слои старой краски (лака) удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. В случае необходимости лак разбавить ксилолом, сольвентом, скипидаром или смесью одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1.

### Нанесение

Кистью или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность тонкими слоями.

### Расход

На однослойное покрытие требуется от 70 до 75 г/м<sup>2</sup> лака.

### Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % – 36 ч; при температуре (60±2) °С – 3 ч.

### Хранение

В плотно закрытой таре вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование

Переносить и транспортировать в плотно закрытой таре.

### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару из-под лака сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Вредно для водной среды. Содержит уайт-спирит, сольвент. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.