



ЛАК «РАСЦВЕТ» ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

ТУ 2311-272-05744283-2007

Область применения

Предназначен для покрытия деревянных, металлических и окрашенных различными эмалями поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.

Свойства

Готов к применению. Предохраняет окрашенные поверхности от атмосферных воздействий. Обладает повышенной водостойкостью, блеском.

Состав

Алкидная смола, растворитель, специальные добавки.

Рекомендации по применению

1. Деревянные поверхности, предназначенные для окраски, должны быть обработаны и очищены от пыли, металлические - от ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений.
2. Если поверхность окрашена ранее, то непрочные слои старой краски (лака) удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
3. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.
4. В случае необходимости лак разбавить ксилолом, сольвентом, скипидаром или смесью одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1.
5. Перед применением лака методом распыления его необходимо тщательно перемешать и разбавить до рабочей вязкости. При нанесении кистью лак можно не разбавлять.

Нанесение

Кистью или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность.

Расход

На один слой требуется от 70 до 75 г/м² лака.

Время высыхания

Одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % – не более 36 ч.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару из-под лака сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Вредно для водной среды. Содержит уайт-спирит, сольвент. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Использовать резиновые перчатки и очки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в местах, недоступных для детей. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Избегать попадания в окружающую среду. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.