


EAC

инструкция по сборке

Стол арт. 5103 (левый)



габаритные размеры

высота - 772 мм
ширина - 1680 мм
глубина - 765 мм


единая справочная служба:

8 800 100-50-22

(звонок по России бесплатный)



LAZURIT
FURNITURE FACTORY

1



поз.	<i>наименование деталей</i>	<i>№ упак.</i>	<i>шт.</i>	<i>длина, мм</i>	<i>ширина, мм</i>
1	Царга	2	1	1175	200
2	Царга	2	1	1264	135
3	Стенка передняя	2	4	414	181
4	Крышка	2	1	1680	765
5	Стенка боковая	2	1	568	140
6	Стенка боковая	1	1	734	420
7	Стенка боковая	1	1	734	420
8	Стенка боковая	2	1	350	75
9	Стенка боковая	2	1	350	75
10	Стенка боковая	1	4	350	140
11	Стенка боковая	1	4	350	140
12	Стенка задняя	2	1	1151	75
13	Стенка задняя	1	4	362	140
14	Стенка передняя	2	1	1167	90
15	Стенка задняя	1	1	734	418
16	Стенка задняя	1	1	734	418
17	Стенка-перегородка	2	1	281	140
18	Стенка горизонтальная	1	1	734	420
19	Полка	2	1	281	386
20	Стенка горизонтальная	1	4	339	360
21	Стенка горизонтальная	2	1	1127	360
22	Рама	3	1	740	609

3



4


A 090913 7x32 x48	B 122925 x2	C 081320 x4	D 000146 15x12 x56	E 100640 20x0.5 x6	F 100640 20x0.5 x16
G 000151 8x35 x22	H 101608 7x50 x22	I 208693 M6x16 x2	J 294896 x4	K 005960 M4x25 x8	L 135021 x8
M 000759 3x20 x12	N 358702 L350 x5	O 004427 6x14 x20	P 000763 3.5x16 x50	Q 125913 x4	R 256247 L350 x2
T 230041 22x16 x6	U 030579 x8				

5


D
000146

15x12

x18





6



A
090913

7x32


x18




7





8








9







10




11




12



13




14





15

A 090913 7x32 **x12**





16





A 090913 7x32 **x2** **D** 000146 15x12 **x4**




17







A		7x32
090913		x2
D		15x12
000146		x6
G		8x35
000151		x4
Q		
125913		x2





18





A		7x32
090913		x6
Q		
125913		x2





19




A 7x32 x2	D 15x12 x4	G 8x35 x2
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------




20





N L350 x1	O 6x14 x2	P 3.5x16 x2
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



21




081320		x4
208693		M6x16 x2
230041		22x16 x2





22


000146		15x12 x12
000151		8x35 x12





23




N	358702 L350	O	004427 6x14	P	000763 3.5x16
	x3		x12		x12




24




N	358702 L350	O	004427 6x14	P	000763 3.5x16
	x1		x2		x2





25





26





27




28



29





Part B




N	358702	L350	x1
O	004427	6x14	x4
P	000763	3.5x16	x4



30





H	101608	7x50	x2
---	--------	------	----



31




32




33



B
122925
x2





34





35



36





Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.