

Рекомендации по проведению облицовочных работ

Помните, что укладку и резку изделий должны выполнять квалифицированные специалисты.

Облицовочные работы должны проводиться специалистами в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, действующими на территории данного региона.

Материалы для облицовочных работ должны быть подобраны по размеру, рисунку и цвету керамических изделий.

При устройстве как наружной, так и внутренней облицовки стен керамическим гранитом с площадью поверхности одного изделия более 400 см² рекомендуется предусматривать его дополнительное крепление к основанию и использование специальных клеевых составов.

Выполнение отделочных покрытий должно производиться по крепким, ровным основаниям, очищенным от пыли, жировых и битумных пятен, масел, остатков масляной краски и других противoadгезионных веществ. Обеспыливание производится перед нанесением каждого слоя отделочного покрытия. Выпуклости и углубления основания до 5 мм следует устранить за день до начала работ. При наличии больших неровностей поверхность выравнивается штукатуркой или цементной стяжкой, к облицовочным работам приступать после полного высыхания (около 28 суток). Укладка плитки выполняется при температуре в помещениях и температуре оснований, на которых выполняются отделочные работы, в соответствии с пределами, указанными производителем. Укладка плитки при температуре ниже +10 °С не допускается.

При производстве облицовочных работ керамическими изделиями пространство между полем облицовки и основанием должно быть полностью заполнено раствором или клеящим составом для обеспечения прочного сцепления изделий с основанием. Под изделиями не должно оставаться пустот.

Перед использованием мастик и клеев необходимо ознакомиться с потребительской информацией на упаковке по их применению и нормам расхода. Для укладки изделий рекомендуется использовать клеевые составы и средства известных производителей, предназначенные только для керамических изделий, согласно приложенным к ним инструкциям. Растворная смесь наносится кельмой (мастерком) на тыльную сторону изделия равномерным слоем в виде усечённой пирамидки. Излишки растворной смеси срезают лопаткой.

Изделия предварительно замачивать в воде запрещается.

При облицовке по клеящему слою толщина слоя должна быть, мм:

- от 7 до 15 - из строительного раствора;
- от 2 до 3 (при размерах облицовочных изделий до 100x100мм включительно) - из полимерминеральных составов;
- от 3 до 4 (при размерах облицовочных изделий свыше 100x100мм до 300x300мм включительно) - из полимерминеральных составов;
- от 2 до 8 (при размерах облицовочных изделий свыше 300x300мм) - из полимерминеральных составов.

Клеящий слой следует наносить равномерно, без подтеков. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. Раствор (клей), выступающий из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до затвердения, мастика горячая - сразу после остывания, мастика холодная – сразу после выступания из швов. При укладке изделий больших форматов «вразбежку» рекомендуется смещать изделия на 1/3 длины и (или) использовать систему выравнивания плиток (СВП) для укладки смежных изделий по одному уровню, исключая перепады между ними по высоте.

Заполнять швы между изделиями можно только после достаточного твердения клеевого состава, на который уложено изделие (время определяется производителем композиции, но не ранее чем через 24 часа после укладки). Для удаления остатков растворов поверхность облицованного покрытия промыть губкой, обильно смоченной водой. Для равномерного высыхания раствора в течение 1-2 дней швы увлажняются, затем обрабатываются специальным защитным составом. Для очистки и ухода за керамическими изделиями использовать только специальные средства.

Для удаления с изделий нанесенного на них защитного полимерного покрытия, рекомендуется предварительно места нанесения полимера смочить холодной водой, после чего удалить полимер при помощи ветоши. При необходимости для удаления полимера использовать пластиковый шпатель. Заделку швов между изделиями осуществлять после удаления защитного полимерного покрытия с лицевой поверхности.

При укладке изделий керамических с металлизированными глазурями и мастиками не допускается попадание строительных (клеевых) растворов на декорированную поверхность или рисунок. При уходе за данными плитками не допускается использование абразивных средств (металлических губок и щеток, абразивных паст и порошков).

Если вы приобретаете керамические изделия с матовой глазурью, вам также необходимо обратить внимание на некоторые особенности ухода за такой поверхностью. Некоторые виды изделий, покрытые матовой глазурью, имеют на своей поверхности микропоры. Смесь для заполнения швов может проникнуть глубоко в верхний слой, что значительно усложнит очистку изделий после укладки. Поэтому вначале рекомендуется провести пробу на небольшом участке изделия и убедиться, что поверхность легко очищается от смеси для заполнения швов (фуги). Если поверхность окрашивается, то перед укладкой керамические изделия можно обработать специальным средством, например, KIPLO COAT (Финляндия) или другим, рекомендуемым производителем смесей для заполнения швов. Средство создает защитный слой, который предотвращает проникновение красящих пигментов в поверхность. По окончании работ средство легко удаляется вместе с остатками смеси. Также можно подобрать смесь для заполнения швов (фугу), более подходящую по цвету к изделиям, тогда возможное окрашивание будет менее заметным. И наконец, в качестве защитного покрытия можно использовать малярную ленту, наклеиваемую по периметру изделия. При проведении работ по затирке швов рекомендуется использовать специальный шприц, тогда средство попадет непосредственно в полость между изделиями. Тем не менее, даже в таких случаях рекомендуется использовать специальные защитные составы. После завершения работ по укладке изделий и затирке швов обработанную поверхность необходимо очистить. В этом помогут специальные средства, которые служат для удаления налета и даже старых загрязнений после строительных работ, например, AT-LAS SZOP (Польша), «Кераблеск» (РБ)», Glutoclean (Германия). При использовании специальных средств по уходу за изделиями необходимо строго соблюдать способ применения средств и перед началом использования протестировать на невидимом участке уложенных изделий.

При проведении облицовочных работ соблюдать требования потребительской информации, нанесенной на упаковочные ящики с керамическими изделиями и настоящих рекомендаций.

Данная инструкция по облицовочным работам носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.