

Правила ухода за смесителем (регламентные работы):


– ненадлежащий уход может привести к повреждению товара и отказу от рассмотрения рекламации;

– цветные поверхности особенно чувствительны к мощным средствам, содержащим известь, кислоты и абразивные вещества. Такие поверхности следует мыть водой с добавлением мягкого моющего средства, а затем вытирать насухо и до блеска мягкой салфеткой. Пятна известкового налета рекомендуется удалять с помощью 10%-го раствора лимонной кислоты и воды. Данный раствор рекомендуется нанести на поверхность изделия на 10 минут, после чего обильно смыть водой и вытереть насухо.




Аэраторы в смесителях необходимо регулярно чистить от известкового налета и мусора.

На территории РФ гарантом качества продукции WHITECROSS является авторизованный дистрибьютор ООО «Санджет».


Контакты:
 тел.: 8 (495) 118-30-60
 e-mail: info@sanjet.ru
 сайт: www.sanjet.ru



Смесители



Максимальное давление в системе 1MPa (10 bar). Рекомендуемое давление 0,1-0,5MPa (1-5bar).



Максимальная температура воды в системе водопровода 60°С. Рекомендуемое менее 50°С.

