" ЛЕРОМ"- это гарантия высокого қачества и экологической безопасности продукции. Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001. Фекларация ПС №: RU Ф-RU. AE83.В.00001; RU Ф-RU. AE83.В.00002; RU Ф-RU. AE83.В.00003.



Россия, 442965, Пензенская область, г. Заречный, проезд Фабричный, 11, ООО "Мебельная компания "Лером" e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03, 65-33-04, 65-33-05 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06











ШК-1602 2172x896x580

ШК-1621 2172x448x580

ШК-1702 2172x896x580

1702 ШК-1721 96x580 2172x448x580

ШК-1730 2172x448x580







ШК-1704 2172x896x580



ШК-1710 2172x896x580

ШКАФ

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели! Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок								
	*	наименование	размер	кол-во	ШК-1602	ШК-1621	ШК-1702	ШК-1721	ШК-1703	ШК-1704	ШК-1710	ШК-1730
Упаковка № 0013	1	боковая стенка	2080x554	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 0206	2	крышка	448x554	2	-	1	-	1	1	-	-	1
	3	полка	416x554	1								
	4	штанга	405	1								
Упаковка № 0221	2	крышка	896x554	2	1	-	1	-	1	1	1	-
	3	полка	864x554	1								
	4	штанга	855	1								
	5	планка связующая	864x64	1								
Упаковка № 0601	6	задняя стенка ОДВП	2108x444	2	1	-	1	-	1	1	1	ı
	7	брус соединительный	2078	1								
Упаковка № 0604	6	задняя стенка ОДВП	2108x444	1	-	1	-	1	-	-	-	1
Упаковка № 1940		створка глухая	2108x444	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 1960	8	створка глухая	2108x444	1	-	-	2	1	-	1	-	-
Упаковка № 1961		створка глухая	2108x444	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Упаковка № 1962		створка зеркало	2108x444	1	-	-	-	-	2	1	1	-
	9	фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1	1

КОМ	ПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	*	ШК-1602 ШК-1702 ШК-1703 ШК-1704 ШК-1710	ШК-1621 ШК-1721 ШК-1730
	Петля накладная (евровинт 6,3х13 + шуруп 4х16)	1	8 (16+16)	4 (8+8)
	Демпфер для петли	2	4	2
	Стяжка эксцентриковая H=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	3	2	-
	Опора	4	4	4
	Ручка (шуруп 4х18 + 4х35)	5	2 (4+4)	1 (2+2)
6	Штангодержатель	6	2	2
() The same of th	Евровинт 7х50 + заглушка	7	8+4	8+4
	Ключ для евровинта	8	1	1
	Стяжка межсекционная	9	2	2
**	Полкодержатель с фиксатором	10	4	4
•	Заглушка для техн. отв D=5мм	11)	14	24
-	Заглушка для техн. отв D=8мм	12	-	2
Manage .	Шуруп 4х16	13	20	20
	Гвоздь 2х20	14)	40	34
	Шкант 8х30	15)	10	8

- Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- 1. К боковым стенкам (детали №1 в комплектовочной ведомости) евровинтом 6,3х13 приворачиваем ответные планки петель 1 на места крепления створок (рис.№1), шурупа 4х16 (13) крепим штангодержатели 6).
- 2. В боковые стенки вворачиваем дюбель (3) для планки (деталь №5), вставляем шканты (15).
- 3. Стяжкой эксцентриковой (3) стягиваем боковые стенки и планку (детали №1, 5) между собой, расположив модуль лицевой стороной вниз.
- 4. В крышки (деталь №2) вставляются шканты (15), крепим крышки к боковым стенкам с помощью евровинта 7x50(7).
- 5. Для крепления задних стенок (предварительно измерив диагонали корпуса значения диагоналей должны быть равными) используем гвозди 14, размещая их согласно схеме (рис. №2).
- 6. Шурупами $4x16 \ 13$ к нижней крышке крепим опоры 4, предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
- 7. С помощью шурупов 4х16 1 приворачиваем петли 1 к створкам (деталь №8). Навешиваем створки закрепив петли к ответным планкам. Приворачиваем ручки 5 с помощью шурупов 5 к створке. Производим выравнивание створок с помощью петель.
- 8. На петли устанавливаем демпфер (2).
- 9. Устанавливаем полкодержатель с фиксатором 10 в отверстия боковых стен согласно схеме (рис. №1), затем устанавливаем полки (деталь №3).
- 10. Устанавливаем заглушки (11) (12) в свободные отверстия.
- 11. После установки всех элементов в композицию, необходимо закрепить их между собой с помощью межсекционной стяжки (9), предварительно просверлив отверстия Ø5 мм в соседних модулях.

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей A=B.

(рис.№2)



