
## <u>Перечень основных деталей и узлов</u> машины ручной электрической ленточношлифовальной МШЛ-0,8



Поз	Наименование	Кол.
1	Лента шлифовальная	1
2	Кронштейн в сборе	1
3	Пружина сжатия	1
4	Корпус основания	1
5	Основание	1
6	Подошва	1
7	Валик ведущий	1
8	Кольцо стопорное Ø 8	1
9, 11	Шайба	2
10	Подшипник роликовый	2
12, 20	Подшипник 626Z (80026,	1
	6x19x6)	
13	Колесо зубчатое в сборе	
13.1	ось	1
13.2	колесо зубчатое	1
14	Винт	2
15	Статор	1
16	Кожух якоря	1
17	Винт	1
18	Шайба	1
19	Компенсатор резиновый	1
21	Якорь с подшипником	
21.1	якорь	1
21.2	фланец прижимной	1
21.3	подшипник 608Z	1
	(80018, 8x22x7)	
22	Шестерня ведущая	1
23	Винт	3
24	Винт	4
25	Кожух ремня	1
26	Ремень зубчатый	1
27	Шкив ведомый	1
28	Шайба пружинная ∅ 7	1
29	Винт	2
30	Крышка корпуса	1
31	Подшипник 627Z (7x22x7)	1
32	Вал-шестерня	1
33	Щиток	1
34	Винт регулировочный	1
35	Шайба	1
36	Шайба стопорная ∅ 7	1
37	Пружина винта	1
38	Винт	3
39	Корпус левый	1
40	Пылесборник	1
70	пълсоориих	1