


Общий вид изделия



Ax1 шт.	Bx1 шт.
Cx1 шт.	Dx1 шт.
Eх1 шт.	Fх1 шт.
Gx4 шт.	Hx12шт.
Iх4 шт.	Kх4шт.
Lx1шт.	


лдвп

ВНИМАНИЕ!
* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Общий вид изделия



1 ШАГ



2 ШАГ



3 ШАГ




4 ШАГ




Внимание!
Во избежание повреждения днуер пленки при установке полки D, не допускать ее перекоса (заусування), на опорах C. Полка устанавливается равномерно, параллельно полу.

5 ШАГ



6 ШАГ



Ax1шт.	Bx4шт.	Cx4шт.	Dx1шт.
Eх1шт.	Fх1шт.	Gx8 шт.	Hx4шт.
Iх4шт.	Jx 4шт.	Kx 2шт.	Lx 4шт.

#28
 #28
 Mx35
 Mx12
 4.2x16 (с шайб)
 16 (зубчатая)
 колпачок резки #26
 Колпачок пластики

ВНИМАНИЕ!
* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная распределенная статическая нагрузка:
на полку- 10 кг, на ящик- 10 кг, на штангу- 8 кг.