


ИСПОЛНЕНИЕ 1

Общий вид сидения


Aх4 шт.	
 M6x30	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.

При установке сидения на каркас
в исполнении 1 использовать винт M6x30.

Вариант 1



Вариант 2



ИСПОЛНЕНИЕ 2

Aх4 шт.	
 M6x16	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.

При установке сидения на каркас
в исполнении 2 использовать болт M6x16.

Вариант 1



Вариант 2




ВНИМАНИЕ!


- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАС СТУЛА SHT-S122



Общий вид изделия



1 ШАГ



2 ШАГ



порезать пластины (под пятник)
в размер 15x15 мм.

Ax1 шт.	Bx2 шт.	Cx2 шт.	Dx4 шт.	Ex4 шт.	Fx4 шт.	Gx4 шт.	Hx1 шт.
			 3,5x32 (редкий шаг)	 M6x12	 φ6 (увеличенная)	 φ6 (зубчатая)	 85 15 под пятник (самоклей)


ВНИМАНИЕ!

- *эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).


Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАС СТУЛА SHT-S122



Общий вид изделия



1 ШАГ



2 ШАГ



порезать пластины (под пятник)
в размер 15x15 мм.

Ax1 шт.	Bx2 шт.	Cx2 шт.	Dx4 шт.	Ex4 шт.	Fx4 шт.	Gx4 шт.	Hx1 шт.
			 3,5x32 (редкий шаг)	 M6x12	 φ6 (увеличенная)	 φ6 (зубчатая)	 85 15 под пятник (самоклей)



ВНИМАНИЕ!

- *эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг

Sheffilton
Удобная мебель. Всегда.



СИДЕНИЕ МЯГКОЕ SHT-ST34



Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

КАРКАС СТУЛА SHT-S122





ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.