




Инструкция по сборке  
Кровать 1400/1600/1800  
Серия «Нордик»






















### **Наши пожелания:**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (направляющих, стяжек эксцентриковых, подпятников и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением. После окончательной сборки установите декоративные заглушки.


## Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
5	Изголовье	1	12	Вертикаль	1
6	Боковина левая	1	13	Царга	1
7	Боковина правая	1	14	Царга	1
8	Изножье	1	15	Царга	1
9	Ребро жесткости	1	16	Накладка	1
10	Ребро жесткости	1	17	Вертикаль	10
11	Ребро жесткости	1	18	Ламель	32


## Фурнитура

 <b>19</b> 2 шт. <u>стяжка для ножек</u>	 <b>20</b> 4 шт. <u>винт М6х40</u>	 <b>21</b> 6 шт. <u>гвоздь 1,6х25</u>	 <b>22</b> 27 шт. <u>евровинт 7х50</u>	 <b>23</b> 2 шт. <u>ключ зиг-заг к шестиграннику</u>	 <b>24</b> 1 шт. <u>опора 250 мм.</u>
 <b>25</b> 2 шт. <u>опора-нога малая</u>	 <b>26</b> 3 шт. <u>подкладка фетр</u>	 <b>27</b> 3 шт. <u>подпятник</u>	 <b>28</b> 12 шт. <u>саморез 3,5х16</u>	 <b>29</b> 30 шт. <u>винт потай 6х25</u>	 <b>30</b> 30 шт. <u>футорка пластик</u>
 <b>31</b> 21 шт. <u>заглушка для эксцентрика</u>	 <b>32</b> 27 шт. <u>заглушка самоклеющаяся</u>	 <b>33</b> 20 шт. <u>саморез 3,5х30</u>	 <b>34</b> 2 шт. <u>шкант 8х30</u>	 <b>35</b> 21 шт. <u>эксцентрик</u>	 <b>36</b> 21 шт. <u>шток эксцентрика</u>
 <b>37</b> 4 шт. <u>гайка футорка М6</u>					


1




2




3




4



5



6



### **Правила хранения и эксплуатации:**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

### **Гарантийные условия:**

Срок эксплуатации - 15 лет

Гарантийный срок - 1,5 года

Продукция соответствует ГОСТ 16371-93 (Пп. 2.2.29, 2.2.30), имеет сертификат соответствия и декларацию соответствия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия без предварительного уведомления, не ухудшая его свойств.

Производитель:  
ИП Бикбулатов Илья Дмитриевич  
г. Владимир ул. Тракторная д. 43