

# Инструкция по эксплуатации переплетного устройства

## *Office Kit B3430/3432E*

### *Характеристики*

<b>Перфорация листов (70г/м2)</b>	<b>Ручной:</b> 25 листов <b>Электрический:</b> 32 листа
<b>Глубина перфорации</b>	2,5 / 4,5 / 6,5 мм
<b>Объем переплетаемого блока</b>	120 листов / 14,3 мм пружина
<b>Количество пробиваемых отверстий</b>	34 ( шаг 3:1")
<b>Металлический корпус</b>	





*Электрический*



*Ручной*

## Функциональные части переплетного устройства



## Переплёт

1. Перфорация документа:  
Продвиньте документ в окно для перфорации.  
Опустите ручку перфорации.
2. Вставка пружины:  
Поместите металлическую пружину на держатели, расположенные сзади аппарата.
3. Наденьте отперфорированный блок на пружину.
4. Переведите регулятор зажима пружины на нужный диаметр.
5. В случае, если нарушена параллельность, отрегулируйте ее с помощью регулятора параллельности.
6. Переплет:  
Вставьте переплетаемый блок с пружиной в прижимную панель.
7. Используя ручку зажима пружины, завершите переплет.