




Набор мебели для прихожей «Нюанс» МК 501.03
ВЕШАЛКА МК 501.03.2
Инструкция по сборке и уходу



Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность мебели и продолжительность ее эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовителя, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10°C с относительной влажностью 45-70%.

Необходимо:

- предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;
- протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;
- беречь поверхности изделия от механических повреждений;
- периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединения.

Не рекомендуется:

- устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла или отопления;
- эксплуатировать изделие в сырых не отапливаемых, непрветриваемых помещениях.

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.

2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.

3. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: info@mebelklass.com)

Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.

Декларация о соответствии ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР025 122 01346

Действительна по 19.11.2025г.

Комплектность деталей


№ поз.	Наименование детали	Размер, мм	Количество, шт
1, 1'	Щит вертикальный	1070x194x16	2
2	Щит вертикальный	1070x194x16	1
3	Щит передний	700x240x16	1
4	Полка	700x180x16	1
5	Брусок соединительный	520x100x16	2

Комплектность метизов и фурнитуры


№п/п	Название	Кол-во, шт	Схема
1	Винт-стяжка Conformat 7x50	7	
2	Ключ к винту-стяжке	1	
3	Заглушка к винту-стяжке	7	
4	Навес	2	
5	Саморез 3,0x20	8	
6	Саморез 3,5x30	6	
7	Саморез 3,5x45	6	
8	Шкант 8x35 деревянный	2	
9	Крючок для одежды (большой)	3	
10	Крючок для одежды (маленький)	3	

Схема сборки

Порядок сборки



1. На пласт к бруску соединительному поз. № 5 прикрутить навес, саморезом 3x20.
2. По наметкам на щитах вертикальных поз. № 1, 1', 2 установить и закрепить крючки для одежды саморезами 3,5x16.
3. В щит передний в отверстия соответствующего диаметра вставить шканты 8x35 деревянные.
4. Собрать каркас вешалки. Для этого соединить детали поз. № 1, 1', 2, 3, 4 винтом стяжкой «Confirmat» (Рис.1).
5. Через отверстия в деталях поз. № 1, 1', 2, 5 закрепить щит передний поз. № 3 саморезами 3,5x45.
6. Нижний соединительный брусок установить по наметкам и закрепить к поз. № 1, 1', 2 саморезами 3,5x30.
7. Закрыть видимые отверстия крепления винтов «Confirmat» заглушками.



Установить винт-стяжку в деталь «Г» и вращать его ключом по часовой стрелке, добиваясь плотного соединения деталей.

Рис. 1

Сборка завершена.

ВНИМАНИЕ! Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.