

Инструкция по работе с эпоксидной затиркой KERATEKS LITE

Подготовка поверхности перед затиркой швов

Во избежание изменения цвета эпоксидной затирки **KERATEKS LITE** в межплиточных швах, перед нанесением следует убедиться, что клей или раствор, использованный при укладке мозаики или плитки, полностью затвердел и высох. Очистить швы от клея и пыли на глубину шва в случае использования мозаики и 2/3 толщины плитки при использовании плитки. Пропылесосить швы. Промыть всю поверхность плитки чистой водой с помощью поролоновой губки и высушить.

Приготовление состава

Компонент А (паста) и компонент В (отвердитель) расфасованы в необходимой пропорции. Открыть упаковку с отвердителем (компонент В), находящуюся внутри пластикового ведра и полностью вылить содержимое в ёмкость с пастой (компонент А). Перемешать продукт, используя для этого низкооборотистую электродрель (300–400 об/мин) с насадкой-миксером, до получения однородного раствора. Не рекомендуется перемешивать раствор вручную.

Если не предполагается использование всего содержимого упаковки, то необходимо готовить состав небольшими порциями от 200 грамм до 1000 грамм. В этом случае для взвешивания компонентов нужно использовать электронные весы с точностью до 1 грамма. Состав смешивается в пропорции: 100 весовых части компонента А + 5,5 весовых частей компонента В.

Затирка швов

Заполнить швы готовым раствором **KERATEKS LITE**, распределяя его специальным резиновым шпателем, выполняя движения по диагонали относительно направления швов. Швы должны быть полностью заполнены, без пустот и неровностей. Излишки материала удаляются тем же шпателем.

На время работы и твердения продукта в значительной степени влияет внешняя температура воздуха. Оптимальная температура нанесения составляет от +18°C до +23°C. В таких условиях продукт представляет собой легко наносимую мягкую пасту со сроком использования около 90 минут. Ходжение по обработанной поверхности допускается через 24 часа.

Не рекомендуется разбавлять продукт водой или растворителями для облегчения его нанесения.

Очистка поверхности

Очистку поверхности облицовки рекомендуется производить после окончания затирки швов в течение 90 минут, пока состав не высох на поверхности. Очистку плитки/мозаики и финишную обработку поверхности швов рекомендуется проводить через некоторое время, но не позднее чем через 90 минут, следя за тем, чтобы затирка не вымывалась из швов и не оставались разводы на поверхности плитки.

1. Увлажнить обработанную поверхность чистой водой. Сначала очистить поверхность влажной губкой из фиброволокна круговыми движениями, разглаживая при этом швы и одновременно удаляя излишки продукта с облицованной поверхности.

2. Затем протереть поверхность увлажненной в воде целлюлозной губкой до получения гладкой поверхности, удаляя полностью разводы, остатки затирки с поверхности, не вымывая затирку из швов и убирая остатки воды. Для облегчения очистки рекомендуется использовать два полных ведра с водой, одно для ополаскивания губки из фиброволокна и сбора грязной воды, а второе с чистой водой для конечной уборки поверхности. Губка из фиброволокна и целлюлозная губка заменяются по мере их загрязнения.

3. Во избежание разводов, которые могут остаться на поверхности, через несколько часов отполировать облицованную поверхность сухой чистой ветошью.

Возможные разводы или остатки эпоксидного состава (налёт в виде прозрачной плёнки) с поверхности плитки/мозаики можно удалить после частичного отверждения состава, используя для этого чистящие средства **Kerateks EpoClean** или после полного отверждения состава используя **Kerateks EpoClean Pro**.