


1 Clamp installation
Clamp-montage
Установка крепления




⚠ Loosen the screw till the mounting space beyond the thickness of the desktop. Do not fully loosen the screw.


Lösen Sie die Schraube so, dass der Einbauraum größer ist als die Dicke der Tischoberfläche. Lösen Sie die Schraube nicht vollständig.

Ослабьте винт так, чтобы пространство для монтажа было больше толщины рабочего стола. Не ослабляйте винт полностью.


Grommet installation
Installation durch das loch im tisch
Установка через отверстие в стол



2




3




4

VESA 75x75 100x100



5




⚠ CAUTION: Do not release the monitor immediately after hanging and wait until you are sure it is stable in its position to prevent injury to personnel or equipment. If the arm rises or falls, refer to the next step for adjustment.


ACHTUNG: Lassen Sie den Monitor nicht sofort nach der Installation los, sondern warten Sie, bis er stabil ist, um Verletzungen von Personen oder Geräten zu vermeiden. Wenn sich der Arm hebt oder senkt, lesen Sie den nächsten Schritt zur Einstellung.

ВНИМАНИЕ! Не выпускайте из рук монитор сразу после установки, убедитесь в его устойчивости, чтобы не допустить повреждения техники или травмы. Обратитесь к следующему шагу, если кронштейн самопроизвольно поднимается или опускается.


7




VESA 200x100



VESA 200x200



6



⚠ Before adjusting the spring tension and during the adjustment process, position and hold the arm horizontally as shown. Use the supplied Allen Key for adjustment.

Vor und während der Einstellung der Federspannung muss der Arm wie abgebildet horizontal positioniert und gehalten werden. Verwenden Sie zum Einstellen den mitgelieferten Sechskantschlüssel.

Перед регулировкой установите кронштейн горизонтально как показано на рисунке. Для регулировки используйте шестигранный ключ из комплекта.

CAUTION: DO NOT rotate the monitor past rear edge of desk to avoid an unstable situation that may cause tipping.

ACHTUNG: Drehen Sie den Monitor NICHT über die Hinterkante des Tisches hinaus, um eine instabile Situation zu vermeiden, die zum Umkippen führen könnte.

ВНИМАНИЕ! Не выводите монитор за край стола, это может привести к опрокидыванию.

If you prefer a counter-clockwise rotation, remove the screw on the back of the mounting plate and attach it to the other side as shown.

Falls Sie eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bevorzugen, entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite der Montageplatte und bringen Sie sie auf der anderen Seite wie abgebildet.

Если вы предпочитаете вращение против часовой стрелки, поверните винт сзади VESA-панели и закрепите его с другой стороны, как показано на рисунке.

If the display does not stop at your desired position, adjust the screws as shown.

Wenn die Anzeige nicht in der gewünschten Position stehen bleibt, verstellen Sie die Schrauben wie abgebildet.

Если монитор не фиксируется в нужном положении, отрегулируйте винты, как показано на рисунке.