


СХЕМА СБОРКИ

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ТОРОНТО 1


- 1** УСТАНОВИТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ СНИЗУ ОСНОВАНИЯ. НАКЛЕЙТЕ ФЕТРОВЫЕ ПРОКЛАДКИ СВЕРХУ НА УГЛАХ ОСНОВАНИЯ.




- 2** УСТАНОВИТЕ НИЖнюю МАЛую И БОльшую СТОЙКИ КРУГлыми ОТВЕРСТИЯМИ НАРУЖУ. ЗАКРЕПИТЕ ИХ К ОСНОВАНИЮ ПРИ ПОМОЩИ ВИНТОВ M5x35 И ГАЕК M5.




- 3** НАДЕНЬТЕ КРЫШКУ НА ОСНОВАНИЕ. ВСТАВЬТЕ КРОНШТЕЙН ЗМИ В ПАЗЫ В НИЖНИХ СТОЙКАХ ИЗДЕЛИЯ.




- 4** ЗАКРЕПИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВИНТАМИ M5x12. НЕ ЗАТЯГИВАЙ ИХ ПОЛНОСТЬЮ.



- 5** СОЕДИНИТЕ ВЕРХнюю СТОЙКУ СО СРЕДНЕЙ ВИНТАМИ M5x20, ПОСЛЕ ПРИКРЕПИТЕ К НИМ ВТОРУЮ СРЕДнюю СТОЙКУ ВИНТАМИ M5x35.



- 6** СОЕДИНИТЕ ВЕРХнюю ЧАСТЬ ВЕШАЛКИ С НИЖНЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ВИНТОВ M5x12. УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКИ НА ВСЕ КРЮЧКИ. АККУРАТНО ЗАТЯНИТЕ ВСЕ ВИНТЫ ПОЛНОСТЬЮ.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВАНИЕ 1 шт.	КРЫШКА 1 шт.
СТОЙКА ВЕРХНЯЯ 1 шт.	СТОЙКА СРЕДНЯЯ 2 шт.
СТОЙКА НИЖНЯЯ МАЛАЯ 1 шт.	СТОЙКА НИЖНЯЯ БОЛЬШАЯ 1 шт.
КРОНШТЕЙН 1 шт.	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2 шт.
ВИНТ M5x35 8 шт.	ВИНТ M5x20 2 шт.
ВИНТ M5x12 4 шт.	ГАЙКА M5 4 шт.
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 шт.	КЛЮЧ ПЛО 1 шт.
ЗАГЛУШКА КВАДРАТНАЯ 12x12 4 шт.	ЗАГЛУШКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 15x25 2 шт.
ПРОКЛАДКА ФЕТРОВАЯ 4 шт.	ПОДПЯТНИК ПЛАСТИК 4 шт.

ЗАПРЕЩЕНО

- использовать изделие не по назначению.
- вносить изменения.

ВНИМАНИЕ

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики товара без уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются.