

СОСТАВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «ДЕКО»



Состав предназначен для качественной декоративной отделки и защиты изделий из древесины. Состав прозрачен, сохраняет и подчеркивает естественную структуру и текстуру древесины, защищая от гниения, синевы, образования плесени.

ТИП

суспензия пигментов пентафталевом и уретановом лаке с добавлением сиккатива, растворителей и специальных добавок.

Область применения

Состав предназначен для качественной декоративной отделки и защиты изделий из древесины (строганных и бревенчатых деревянных поверхностей, рам, дверей, садовой мебели, ДСП, ДВП и т. п, кроме полов и других поверхностей, подвергающихся механической нагрузке), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения. Состав прозрачен, сохраняет и подчеркивает естественную структуру и текстуру древесины, защищая от гниения, синевы, образования плесени.

Технические данные

Расход	на однослойное покрытие 80-100 г/м ²
Способ нанесения	Наносить на древесину кистью, валиком, тампоном вдоль волокон древесины в два и более слоев.
Время высыхания	Межслойная сушка при температуре (20±2) °С – в течение 30-45 мин., окончательная сушка при температуре (20±2) °С в течение 24 ч.
Плотность	0,9-1,0
Хранение	Грунтовку хранят в плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.

Инструкция по применению

Условия при обработке	<p>Бесцветный состав можно использовать для осветления составов различных цветов, а так же для предварительной пропитки (олифования) деревянных поверхностей перед окраской их алкидными, масляными красками, лаками и эмалями.</p> <p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений и пыли, вредителей, старых покрытий, пораженную поверхность зашлифовать, в случае наличия ворса на поверхности – зашлифовывать и обеспылить. Исключить нанесение на мерзлую древесину. Состав является средством проникающего действия, поэтому не эффективен при обработке поверхности, окрашенной лаками, красками, олифами и другими материалами, закрывающими поры древесины. Интенсивность оттенка покрытия зависит от вида древесины и количества нанесенных слоев. Особо тщательно обрабатывать торцы. Не смешивать с другими составами.</p>
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промывают сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом С-4-155/200), скипидаром или их смесью 1:1
Охрана труда	Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать попадания химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать

рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.